

Der Volkswagen Service

Abb. 1. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

**Volkswagen Automobile
Hamburg GmbH
Volkswagen-Servicepartner**

Betrieb: Harburg

Großmoorbogen 1

21079 Hamburg

Telephone (040) 766 07-0
Toll-free (040) 744 07 103

tel: 040 706 07-103
www.volkswaan-bambur

Partner-Nr.: 128 20907

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

15.11.16
Volkswagen Automobile

Hamburg GmbH

Betrieb: Elmsbüttel

Fruchthalles 29

20259 Hamburg
Telefon (040) 42 1

Telephone (040) 431 72-0
Telefax (040) 431 72-704

www.volkswagen-hamburg.de

Partner-Nr.: 123 44989

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

ist) je nachdem, was zuerst eintritt.

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

! WARNING

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

– Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



 Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Service-Nachweis 2

☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde:	☐ Ölwechsel-Service ☒ AdBlue® ☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit ☒ mit Motorölwechsel ☒ Dieseldienststofffilter ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Haldekupplung: Öl ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage ☒ Keilrippenriemen ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Reparaturempfehlung ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen ☐
Service durchgeführt am: 15.02.18 bei km-Stand: 73147 Rechnungsnummer: A: 2018.501.516	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Greif GmbH Volkswagen Partner Anklamer Straße 85/86 17489 Greifswald Telefon +49 3834 895410 info@autohausgreif.de Betriebsnummer 146 76538
Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03.1.19 oder bei (km-Stand): 103000	Zusatzarbeiten KS-Filke Luftfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✗ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Autohaus Greif GmbH Volkswagen Partner Anklamer Straße 85/86 17489 Greifswald Telefon +49 3834 895410 Telefax +49 3834 895415 info@autohausgreif.de Betriebsnummer 146 76538	
Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.08.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 102730	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A-1019507526	☐
Service durchgeführt von: Autohaus Greif GmbH Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Greif GmbH Volkswagen Partner
Stempel des Fachbetriebs: Anklammer Straße 85/86 17489 Greifswald Telefon +49 3834 895410 Telefax +49 3834 895415 info@autohausgreif.de Betriebsnummer 146 76538	Anklammer Straße 85/86 17489 Greifswald Telefon +49 3834 895410 Telefax +49 3834 895415 info@autohausgreif.de Betriebsnummer 146 76538

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	erweit. Inspektion, Schneefilter
oder	am (Datum):
am (Datum): 08.11.18	oder
oder	bei (km-Stand): 132000
bei (km-Stand): 132000	bei (km-Stand): 170000

960012701SD

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Autohaus Greif GmbH Volkswagen Partner Anklammer Straße 85/86 17489 Greifswald Telefon +49 3834 895410 Telefax +49 3834 895415 info@autohausgreif.de Betriebsnummer 146 76538		
Stempel des Fachbetriebs		