



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



[illegible]

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
	136/71340 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Rutesheimer Straße 1 70499 Stuttgart
13.11.15	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halde Kupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.6.2017	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 33858	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
146/79090 FRANKE AUTOMOBILE 09599 Freiberg 03731-678 100	146/79090 FRANKE AUTOMOBILE 09599 Freiberg 03731-678 100
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6-18 oder bei (km-Stand): 60000	DSG-Öl am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000 ✓

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.04.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 68453	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 13427	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2019 oder bei (km-Stand): 98500	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18. APR. 2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 104676	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 012851	☐
Service durchgeführt von:	☐
 146/79090 FRANKE AUTOMOBILE 09599 Freiberg 03731-678 100	LongLife Mobilitätsgarantie:  146/79090 FRANKE AUTOMOBILE 09599 Freiberg 03731-678 100


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04-2020 oder bei (km-Stand): 134676	DSG-Ölwechsel am (Datum): oder bei (km-Stand): 128000 ✓

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 22.04.2016	km-Stand: 14065
Bemerkungen: 136/71340 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Rutesheimer Straße 1 70499 Stuttgart	136/71340 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Rutesheimer Straße 1 70499 Stuttgart
Aktionen: 97BP + 97BT	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum: 17.07.2017	km-Stand: 18733
Bemerkungen: Aktion 24CP, 2353 durchgeführt	 Audi 126123591 Kurt Stricker GmbH & Co. KG 32805 Horn-Bad Meinberg Tel. 05234/82330
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	