

SIMPLY CLEVER

SKODA



Serviceplan



Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

TMBJE73TBE9014557 CFFB

Fahrzeugtyp

Triebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben

3T528C SUP.COM GRT AMB

Stichwortschlüsselspezifische Fahrzeugbeschreibung

PPY LF9R-1Z1Z BU 103KW CFFB

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
 1N3 1NL H6L 4UP 3NW 3QT 4X3
 4A3 8ZF J2D Q16 8GU 6Y0 9AK 8RM
 7UC 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 7MJ QNO
 3L4 9P3 Q1G 7X1 9ZG 8WD 7A0 3GN
 7AA G07 L03 7P1 FOA 3S2 2UA

Leertrockengewicht (in kg)
 Verbrauch (in l/100 km) - innerorts /
 außerorts / kombiniert
 CO₂-Emissionen (in g/km) -
 innerorts / kombiniert

Datum der Auslieferung/Erstzulassung

09. SEP. 2013



**Slácheische Autotransport
 und Service GmbH**
 Walter Reppold Straße 52
 04809 Gollwitz
 Tel. 034493 719-0
 Händler 70 87 020

SKODA Partner
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis

Datum: 6.03.15

km-Stand: 29431

Service-Ereignis

Durchge-
führt

ja nein

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel



ŠKODA

ŠKODA-VERTRAGSHÄNDLER

2 Jahre Mobilitätsgarantie

35578 WETZLAR

TMB:

TEL. 064 41 / 975770 • FAX 064 41 / 975771

2328498

ŠAD 57968201 Stand: 07/2014

Service durchgeführt von:

ŠKODA-VERTRAGSHÄNDLER



HENNING KRION

WILHELM-LOH-STR. 10

35578 WETZLAR

TEL. 064 41 / 975770 • Fax 975771

FACHHELFER-NR. 55 770 30

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

nach Anzeigen

Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 04.08.2017

km-Stand: 58099

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE**

Autohaus Krion s.r.l. SKODA

Winkelriederstraße 10 35578 Wetzlar

T 0644130928 - F 0644130928-28

krion.gf@partner.skoda-auto.de

http://krion.skoda-auto.de

TMB

2/3.064.646

SAD51968301 Stand: 08/2016

Service durchgeführt von:

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER



HEINRICH KRION
WILHELM-LOH-STR. 10
35578 WETZLAR
TEL 06441/975770 • Fax 975772
HÄNDLER-NR. 55 770 30

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 08/2019

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 19.08.2019

km-Stand: 76.309

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft^{a)}
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein



Service durchgeführt von:



Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 08 / 2021

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.