

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Neln. Zusatzarbelten – Wechsel von:
□/ K Ölwechsel-Service	□ /A AdBlue®
V /□ Inspektion	□ / ﴿ Bremsflüssigkeit
6/□ mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
□ 🔑 mit erweitertem Inspektionsumfang	□//⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Getriebeöl: DSG®, ATF
⟨ / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / ☑ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ / Keilrippenriemen
□ / 🖟 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /
□ / 🖟 Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
U/p. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□/ / ⊇ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 18.11.16	□ / Zûndkerzen
bei km-Stand: 28834	o/o
Rechnungsnummer:	Auto Rapp GmbH
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	LongLife Volvilitätsgarantie: VolksWagen Partner
Münchner Straße 87	Münchner Straße 87 85221 Dachau
85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310	Telefon +49 8131 5150-210
Telefax +49 8131 5150-355	Telefax +49 8131 5150-355
dachau@autorapp.de	dachau@autorapp.de StempeltdeseVolkeyអាលាក្នុ Partners
Stempel des Fachbettiebs mer 141 48054	2.000 A 100 A
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
🗖 nach Service-Intervall-Anzeige	1056-01
oder am (Datum):	05G -01 am (Datum): 01/2019
oder bei (km-Stand): 58839	oder bei (km-Stand): 60000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
1/□ Inspektion	□ / X Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	V/□ Getriebeöl: DSG®, ATF
∑⁄ □ LongLife Motoröl verwendet	□ / Maldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ /
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ¾ Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / ★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	√/ □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Sanda durabasiibd and 17 00 17	□ / 🏋 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 17.08.17	□ / 🏋 Zündkerzen
bei km-Stand: S7936	o/o
Rechnungsnummer: VC / 830 88	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Eihusen & Withen	123 / 52434
GmbH & Co. KG	Eihusen & Wilken
Gewerbestraße 38, 26506 Norden Tel. 0.4931/93.97-0 Fax 93.97-44	26506 NORDEN
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):Q8././\8	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):81936.	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ĭĭ/X Ölwechsel-Service	□ / ½ AdBlue [®]
Inspektion	□ /≽ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	≥7 □ Dieselkraftstofffilter
□ / ★ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ★ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
∠ / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / Maldexkupplung: Öl
□/★ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / ★ Keilrippenriemen
□ / ★ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / 🔀 Reparaturempfehlung	□ / ເ≩ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.4.18	□ / 蛭 Zahnriemen
	□ / ऐҳ Zündkerzen
bei km-Stand: 35187	No Wischerblätter em
Rechnungs Auto Rapp GmbH	Auto Rapp GmbH
Service durch de santagen Partner	Volkswagen Partner LongLife Mobilitätsgarantie:
Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310 Telefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Betriebsrummer 141 48054 Stempel des Fachbotriebs	Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310 Telefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Betriebsnummer 141 48054 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
onach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑/ □ Ölwechsel-Service	□/ ¼ AdBlue [®]
√(/□ Inspektion	□/ùj Bremsflüssigkeit
☑/ □ mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
Ƴ/ □ mit erweitertem Inspektionsumfang	γ/ φ Getriebeöl: DSG®, ATF
₫/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / प Haldexkupplung: Öl
□ / ♂ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/□ Keilrippenriemen
௴/□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ∮ Luftfiltereinsatz
□ / d Reparaturempfehlung	□ /
□ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Mi / □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1212 8	□/ p Zahnriemen
Service durchgelunit am: // C. 10	□/of Zündkerzen
bei km-Stand: 114367	□/ga
Rechnungshummer: Auto Rapp GmbH	a/g/ Auto Rapp GmbH
Service durbles wagen Partner	Long Laly word and a rantie.
Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310 Telefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Stempel deserrasshatrings141 48054	Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310 Telefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Betriebsnummer 141 48054 Stemper Ges Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Tulli
oder	Toppetition
am (Datum): 1270	am (Datum): 17.19
oder	oder
bei (km-Stand) 144861	bei (km-Stand): 144667

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / ➢ Ölwechsel-Service	□ / ★ AdBlue®
□/X Inspektion	>→□ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
□ / ★ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ★ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ / LongLife Motoröl verwendet	□ / A Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ /★ Keilrippenriemen
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / X Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4, 2, 19	□ / 💢 Zahnriemen
ocivide darengeranit ann.	□ / X Zündkerzen
bei km-Stand: 119903	0/0
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Auto Rapp GmbH	v 27.1
Volkswagen Partner	
Münchner Straße 87	
85221 Dachau	
Stempel des Fachbergens 1, 5150-310	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
	1. cook lise
6der	Inspection
am (Datum):	Inspektion am (Datum): 12/19 oder bei (km-Stand): 144861
oder	oder 1111861
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 1177001

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / <mark>≫</mark> Ölwechsel-Service	□ / ལಝ AdBlue®
D√ □ Inspektion	□ / A Bremsflüssigkeit
Motorölwechsel mit Motorölwechsel	□ / 🌭 Dieselkraftstofffilter
□/≱ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🏲 Getriebeöl: DSG [®] , ATF
▶ LongLife Motoröl verwendet	□ / R Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / 🖟 Keilrippenriemen
□ / 🏊 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ¥ Luftfiltereinsatz
□ / % -Reparaturempfehlung	□ / 🙀 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🌠 Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 94, 10, 19	□ / X Zahnriemen
bei km-Stand: 194969	Wassenstänse schiebeloch
Auftrag Reeknyngsnymmes 20169011601	Wo Wischer V4H.
Service durthgefülgtevon?artner	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswag, an Partner
Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310 Telefax +49 8131 5150-355	Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310
dachau@autorapp.de Stempel des Fachbetriebs 48054	Telefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Stempel pes Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
am (Datum): 04/2020	Adlen filler am (Datum): 12/2020
oder bei (km-Stand): 177909	oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 21.4.2016	km-Stand:
Abtion 9ABT	Auta Rapp Combit Valkswagen Partner Münchner Smale 87 85221 Dachau Felefun +49 8131 5150-310 Talefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Behriebsnommer 141 48054 Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs