

020.703



**Serviceplan
Volkswagen**
Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZHP020703	CRLB
2	3G535X	
	3G535X PASSAT Var.	CLBMT 110 KW
	QFZ LC9X TO	TDI M6F CRLB
3	X0A B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 Q2J	
	VOA 1AT 1G8 2ZH	5RQ 5SL TR1
	- 3S2 8T7 QI6	I8E 8GV
	1ZA L33 0YB G01 7MM	
4	1JA	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p style="text-align: center;"><i>16.02.17</i></p> <p>Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Heisterstrasse 6-10 90441 Nürnberg Telefon: 0911/4236-0 Telefax: 0911/4236-170 Händlernummer 136/3098 9</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p style="text-align: center;"><i>23.02.17</i></p> <p>Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Heisterstrasse 6-10 90441 Nürnberg Telefon: 0911/4236-0 Telefax: 0911/4236-170 Händlernummer 136/3098 9</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.10.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30020	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: HERCHER	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: HERCHER Servicefamilie GmbH Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 353400 Telefax +49 375 295818 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de Stempel des Fachbetriebs 1	HERCHER Servicefamilie GmbH Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 353400 Telefax +49 375 295818 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de Stempel des Volkswagen Partners 1
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/2018 oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.05.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60761	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsummer: HERCHER	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> HERCHER
Service durchgeführt von: Die Service Familie GmbH	Die Service Familie GmbH
Volkswagen Service Partner Breit Hauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 Telefax +49 375 295318 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Service Partner Breit Hauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 Telefax +49 375 295318 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de Betriebsnr. 22433
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 05/2019 Inspektion
oder	
bei (km-Stand): 90000 KS u. Luftfilter
	oder
	bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.12.2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88261	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: HERCHER	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: HERCHER Die Service-Familie GmbH	HERCHER Die Langlife-Mobiles-Garantie:
Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 Telefax +49 375 295318 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de	Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 Telefax +49 375 295318 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de
Stempel des Fachbetriebs 4	Stempel des Volkswagen Partners 4

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder
am (Datum): 12/19	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): 120000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.07.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 119292	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: HERCHER Die Service-Familie GmbH Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 Telefax +49 375 295318 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de Stempel des Fachbetriebs	<input checked="" type="checkbox"/> HERCHER Die Service-Familie GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 Telefax +49 375 295318 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de Betriebsnr. 22433 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/2020 oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 148935	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Die Service Familie GmbH Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de Betriebsnr. 22433	HERCHER Die Service Familie GmbH Volkswagen Service Partner Breithauptstraße 15-21 08056 Zwickau Telefon +49 375 35400 info.zwickau@hercher-servicefamilie.de Betriebsnr. 22433
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02./2021 oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):