



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE219497							<input type="checkbox"/>
	3G5 35X							<input type="checkbox"/>
2	PASSAT Var. CLBMT							<input type="checkbox"/>
	110 kW TDI M6F							<input type="checkbox"/>
3	CRL B			QFZ				<input type="checkbox"/>
	LI7F			TO				<input type="checkbox"/>
4	B0A	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4		<input type="checkbox"/>
	- 1AT	1G8	2ZH		5RQ	5SL	TR1	<input type="checkbox"/>
	- 3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		<input type="checkbox"/>
	8RM	1ZA	L33	OYB	G01	7MM		<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

BTT-3507

Abb. 1 1: Fahrzeugkennzeichnungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>VW + AUDI-Partner Betriebs-Nr.: 51314 Autohaus Kempen Löhr Automobile Vertriebs GmbH 53340 Meckenheim</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>1905/16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p style="text-align: center;">Autohaus Kempen Löhr Automobile Vertriebs GmbH Bergewiesenstr. 4 · 53340 Meckenheim Tel. 02225 / 3397-0 Fax 02225 / 8897-599 info.ahk@loehrgruppe.de</p> <p style="text-align: center;"><i>2005/16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29807	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Lindacher GmbH & Co. KG	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> VW
Service durchgeführt von: Partner Nürnberger Str. 1 91443 Scheinfeld Telefon (09 1 62) 98 96 6 Telefax (09 1 62) 98 96 77 service@autohaus-lindacher.de Betriebsnummer: 142 62979	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Motorsgarantie GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Nürnberger Str. 1 91443 Scheinfeld Telefon (09 1 62) 98 96 6 Telefax (09 1 62) 98 96 77 service@autohaus-lindacher.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder
am (Datum): 09/18	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit 05/19
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter 90000
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz 90000
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.10.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 138465	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 59999	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ..UUV.....
Service durchgeführt von: <small>Autoteam Lindacher GmbH & Co. KG Volkswagen Partner</small> Münzberger Str. 7 91443 Schainfeld Telefon (09 1 62) 98 96 77 Telefax (09 1 62) 98 96 77 service@autoteam-lindacher.de Betriebsnummer 142 62979	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <small>Autoteam Lindacher GmbH & Co. KG Volkswagen Partner</small> LongLife Mobilitätsgarantie: Münzberger Str. 7 91443 Schainfeld Telefon (09 1 62) 98 96 77 Telefax (09 1 62) 98 96 77 service@autoteam-lindacher.de Betriebsnummer 142 62979
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/20 oder bei (km-Stand): 90000 10/18 UUV am (Datum): 10/20 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.10.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 95826	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: AW. 43061	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> 000
Service durchgeführt von: Lindacher GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Nürnberger Str. 1 91443 Scheinfeld Telefon (09162) 98 96 6 Telefax (09162) 98 96 77 service@autohaus-lindacher.de	Autohaus Lindacher GmbH & Co. KG LongLife Mobilitätsgarantie. Volkswagen Partner Nürnberger Str. 1 91443 Scheinfeld Telefon (09162) 98 96 6 Telefax (09162) 98 96 77 service@autohaus-lindacher.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/20 oder bei (km-Stand): 120000	000 10/20 am (Datum): 10/20 oder bei (km-Stand): 120000