

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJJ7NP7H7553358
Označení typu	SUP.COM GrtAMB TD140/2.0A6F
Datum prodeje	2017-05-17

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-08-15
Stav km	115937 km
Číslo zakázky	2019003628
Mobilität Nummer : 1/3.219.997	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Hülpert Werner Straße 122 59192 Bergkamen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-01-28
Stav km	89333 km
Číslo zakázky	2019000241
MOB 1/2.885.145	
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Prostředek redukční
Provedeno	Hülpert SK GmbH Skoda Zentrum Ber Werner Straße 122 59192 Bergkamen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-07-16
Stav km	60857 km
Číslo zakázky	2018003730
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachový a pylový ☒ Olej převodový ☒ Rozšíření rozsah prohlídky
Provedeno	Hülpert SK GmbH Skoda Zentrum Ber Werner Straße 122 59192 Bergkamen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2018-05-29
Stav km	53607 km
Aktion 94K1 durchgeführt	
Provedeno	Hülpert SK GmbH Skoda Zentrum Ber Werner Straße 122 59192 Bergkamen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-12-18
Stav km	29972 km
Číslo zakázky	2017023724
Provedené dodatečné práce	☒ Prostředek redukční
Provedeno	Max Moritz GmbH & Co. KG Werler Landstraße 2 59494 Soest Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka předprodejní

Datum	2017-05-15
Stav km	0 km
Číslo zakázky	9801
Provedeno	Max Moritz GmbH & Co. KG Werler Landstraße 2 59494 Soest Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)