

# Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBAF73T399037473

CBBB



Typbeschreibung

**3T437C SUPERB TDIDPF ELE**

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

**LQT 9910 LA 125KW CBBB**

Mehr-Ausstattung

EØA 1DØ 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA  
 1N3 1NL HGB 4UP 3NU 3QT 4X3  
 4A3 8L5 JØL 7AA 8GU 6YØ 9AK 8RM  
 7Q7 8AY 8QL 8X1 4K3 BØ1 G51 QNØ  
 3L4 9P3 Q2J 7X5 9ZG 8WD 7AØ 3GD  
 QG1 7MB L3Ø 7P1 FØA 2UA 3S4

Datum der Fahrzeugübernahme:

22 01 10

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäBem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers  
 (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

# Service-Nachweis

Datum: 2.12.10

km-Stand: 26193

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**2 Jahre Mobilitätsgarantie**  
**LongLifeService**

947149

**Automobile MÜLLER**  
 Autohaus Müller Reudnitz GmbH  
 Bernhardstraße 6  
 04315 Leipzig-Reudnitz




SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11. Anzeiger  
 Datum: 12/12

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16: Korrosionsschutz der Karosserie

# Service-Nachweis

Datum: 28.02.12

km-Stand: 37508

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich</b>		
alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollerwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIMPLY CLEVER

SKODA

**2 Jahre Automobilgarantie**  
**Autoservice MÖLLER**  
 Bernhardstraße 6  
 04315 Leipzig-Reudnitz  
 Telefon 0341 16 88 80

Skoda Auto Service GmbH  
 Leipzig-Reudnitz  
 04315  
 0341 16 88 80

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 41.000  
 Datum: \_\_\_\_\_

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

# Service-Nachweis

Datum:

10.03.14

km-Stand:

62076

Durchgeführt wurde:

ja nein

ja nein

Motorölwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Bremsflüssigkeitswechsel

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen<sup>a)</sup>

Service durchgeführt:



SKODA  
Servicepartner

SKODA



Autohaus Herfurner R. Bündgen GmbH

83209 Prien am Chiemsee  
Tel. 08051 958000, Fax 968005

3 Jahre Mobilitätsgarantie

Stempel

SAD 52968301 Stand: 02/2012

2022016

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

14.

Datum:

10.03.14

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

# Service-Nachweis

Datum:

10.8.17

km-Stand:

120677

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein



Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet



Inspektions-Service



Karosserie auf Lackschäden prüfen<sup>a)</sup>



Zusätzlich

alle 30 000 km



alle 60 000 km



alle 90 000 km



Zündkerzenwechsel



Luftfiltereinsatzwechsel



Kraftstofffilterwechsel



Zahnriemenwechsel



Zahnriemen-Spannrollenwechsel



Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein



Bremsflüssigkeitswechsel



Service durchgeführt:



Markus Weinholz

Grabenberg Straße 8  
53224 Gröden/Weinholz  
Tel. 01728-192593  
info@die-kiz-garage.de  
die-kiz-garage.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

121000

Datum:

10.9.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.