



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

Fahrzeugdatenträger

1	4095 07-2-6023=0 186 36		
2	FAHRZG.-IDENT.-NR. VEHICLE-IDENT.-NR.	WVGZZZ 1T z FW058552	
3	M2 M1	1T3 3AY TOURAN 2.0BMT COMFO	
		103 KW TDI D6F	
	MOTORB./GETR./KB. ENG. CODE./TRANS. CODE	PPY	
	LACKNR./INNENAUST.	LC9X-----	YV
4	PAIN'T NO./INTERIOR		
	M.-AUSST./OPTIONS	B0A CZ0 G1A H7X J2D D91	
		1AT 1G2 2FQ 1NW 5RQ 5SL TP4	
		0BF 3S2 3U7 Q16 8AY 8GU 8ZH	
		1KS 1ZA - 3YQ G24 7MJ	
		0Y1 4UF 4X3 4I2 N3F 5MT	
		8RM 2JL E0A 0AF 0BF 2UA	2G5
		1JA L43 0YB	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifikationsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung; 3: Motorlebensdauer; 4: Motorlebensdauer, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>26.03.2015</i></p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>
<p>Volkswagen Zentrum Lörrach ASAG GmbH Wiesentalstr. 30/31 79540 Lörrach Telefon +49 7621 1509-0 Telefax +49 7621 1509-31 loerrach@asag.de</p>	<p>Volkswagen Zentrum Lörrach ASAG GmbH Wiesentalstr. 30/31 79540 Lörrach Telefon +49 7621 1509-0 Telefax +49 7621 1509-31 loerrach@asag.de www.asag.de</p>

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf Sportsvan
- Eos
- Golf Variant
- Jetta
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS


Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.12.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88 954	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Volkswagen Zentrum Lörrach	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
ASAG GmbH	
Wiesentalstr. 30/31	136 / 44474
79540 Lörrach	ASAG GmbH
Telefon +49 7621 1509-0	79538 Lörrach
Telefax +49 7621 1509-31	Stempel des Volkswagen Partners
loerrach@asag.de	
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	DSG Ölwechsel
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 09.2018
oder	oder
am (Datum): 12.2017	bei (km-Stand): 118000
oder	
bei (km-Stand): 118000	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701S8