

Fahrzeug-Daten

SERVICE-HOTLINE
01805-756324636

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBJF93T1A9031915

CBBB



Typbeschreibung

3T537C SUP.CO CR DPF ELE

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

LTD 9156 LA 125KW CBBB

Mehr-Ausstattung

E0A 1D2 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HGB 4UP 3NW 3QT 4X4
4A4 8ZF J0L 7AA 8GV 6Y0 9AK 8RM
7Q0 8AK 8QL 8X1 4K3 B01 G07 QN0
3L4 9P3 Q2J 7X5 9WB 8WD 7A0 3GN
QG1 7MG L30 7P1 F0A 2UA 3S9

Datum der Fahrzeugübernahme:

1 1 0 3 1 0

STAMP & GAIDA GMBH
LISE-MEITNER STR. 1
30986 HEIMINGEN
Stempel und Unterschrift
des Verkäufers
FAZ 09/2017 2032/10

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Datum: 05.10.2011

Durchgeführt wurde:

km-Stand: 29517

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Servi SIMPLY CLEVER SKODA

RINDT & GAIDA GMBH

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService

30768 NIEMMINGEN
TEL: 0511 420320
FAX: 0511 4203210

SKODA 2 Jahre 30000 km Stand 05/2011

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Service-Intervallanzeige

Datum: Intervallanzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 6.6.2013

km-Stand: 59 329

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

ja nein

Inspektions-Service

ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km

ja nein

Alle 60 000 km

ja nein

Alle 90 000 km

ja nein

Zündkerzenwechsel

ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel

ja nein

Kraftstofffilterwechsel

ja nein

Zahnriemenwechsel

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel

ja nein

Service **RINDT & GAIDA GMBH** SKODA
 USE-MEINER STR. 1
 30964 HEININGEN
 TEL: 0511 4 20 32-0
 FAX: 0511 4 20 32-10
 2 Jahre Mobilitätsgarantie
 1751226
 SAO 01968/01 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Service
Datum: Intervallanze

Service-Nachweis

Datum: 25.03.2015

km-Stand: 879274

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB



SE-MEITNER-SIR. I
 30046 HEMMINGEN
 TEL: 0511 - 4 20 32-0
 FAX: 0511 - 4 20 32-16
 HDL-NR. 5531291

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Service =
 Datum: Intervallanzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

...Korrosionsschutz der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Datum: 19.4.16

km-Stand: 116882

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Service durchgeführt:

Bernd Wentzel
 Kfz-Meisterbetrieb
 Zur Obersburg 2
 31749 Auzen (Rehren)
 Tel 05752/1253 Fax 1437
 Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Anzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Datum: 25.10.17

km-Stand: 148 120

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Service durchgeführt:

Bernd Wentzel
 Kfz-Meisterbetrieb
 Zur Obersburg 2
 31749 Auetal (Rehren)
 Tel 05752 / 1253 Fax 1437

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: M. Amzeigl
km-Stand: _____

Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 22.5.19

km-Stand: 174050

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Bernd Wentzel
 Kfz-Meisterbetrieb
 Zur Obersburg 2
 31749 Auetal (Rehren)
 Tel 05752 / 1253 Fax 1437

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 5. Anzeige
Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.