

SIMPLY CLEVER



Neu: ŠKODA Infoline
0800 44 242 44
Aus dem Ausland
0049 (0) 6150 544 8 555



SERVICEPLAN

ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBHT61Z8A2055697

CAYC

Typbeschreibung

1Z5224 OCT.COM

CRDPF

AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

LHW 9910

CS 77KW CAYC

Mehr-Ausstattung

EOA 1DO 5SL 5RQ 1KD 6FB 1AT 3FA
1N3 1NN H7F 4UF 4R5 3KD 3QT 4X3
4A0 8L5 JON 7AA 8GU 6YO 9AP 8RM
7Q0 8DN 8QL 8X0 4K3 B01 G02 QN2
3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GN
QG1 7MG L07 7P4 FOA 3S2 2UA

Datum der Fahrzeugübernahme:

23 11 09



Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäBem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

J. Bettae

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

| Datum: | 15.7.11 | | km-Stand: | 29345 | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | ja | nein | ja | nein | |
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Zusätzlich | | | | | |
| Alle 30 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 60 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Alle 90 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

Serv **2 Jahre Mobilitätsgarantie**
LongLifeService
1094539



MTS Automobile Hochhaus GmbH
 Robert-Bosch-Strasse 24 61257 Neu-Anspach
 Tel.: 06081/582 900 Fax: 06081/582 90 292
 Škoda -Vertragshändler Hdl.-Nr. 52 061 30
 Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Wach
 Datum: Anzeig

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.04.2013

km-Stand: 59877

Durchgeführt wurde:

| | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich | | |
| Alle 30 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alle 60 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle 90 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | ja | nein |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Service

SKODA

MTS AutoAktiv Hochtaunus GmbH

Robert-Bosch-Strasse 24 61267 Neu-Anspach

Tel.: 06081/582 900 Fax: 06081/582 90 292

Skoda 3 Jahre Mobilitätsgarantie

1695406

SAD 5196B301 Stand 02/2012

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: März 2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 9. 1. 2015

km-Stand: 20414

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja neinMotoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja neinInspektions-Service ja neinKarosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja neinAlle 60 000 km ja neinAlle 90 000 km ja neinZündkerzenwechsel ja neinLuftfiltereinsatzwechsel ja neinKraftstofffilterwechsel ja neinZahnriemenwechsel ja neinZahnriemen-Spannrollenwechsel ja neinWechsel der Lambda-Sonde ja neinBremsflüssigkeitswechsel ja nein
SKODA MTS Automobile GmbH
 SKODA Vertragshändler

 2 Jahre Mobilitätsgarantie
 Raben-Boch-Str. 24, 61267 Ne-Anspach
 Tel. 06081 92 900, Fax. 06081 92 900

www.mts-mobile.de Hdl.Nr. 52 061 30

TMB: HT 61 287 205 Star

2296048

SAD 51968301 Stand. 01/2014

RR

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120414

Datum: 1/2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 20.12.2018

km-Stand: 151019

| Durchgeführt wurde: | ja | nein | | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Zusätzlich | | | | | |
| Alle 30 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Alle 60 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Alle 90 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

Service durchgeführt:


Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: G. Anus

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.