

# Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBNJ65J9C7006575

CAYB



Typbeschreibung

5J7254 ROOMSTER TDI STY

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

KFK LF3K-8T8T BA 66KW CAYB


Mehr-Ausstattung

ESC	1D2	5SJ	SRQ	<u>1KT</u>	6FF	1AT	3FG
1N2	1NL	H1F	4UF	4R3	5KP	4QU	4X3
4A3	8L5	JON	7AA	8GG	6YO	9AK	8RM
7Q0	8DR	BQL	8XD	4K3	B01	G41	QN3
3L3	9P3	Q1A	7X1	9WO	8WB	7A0	3GA
QG1	7MG	L32	7P0	FOA		3S2	

Datum der Fahrzeugübernahme:

17 06 11

Skoda Vertrag



Autohaus West  
Merklinger  
71200 Weimer  
Tel. 07143 12345

Stempel und Unterschrift  
des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-  
Bem Zustand übernommen  
habe und ich mit der richtigen  
Bedienung und den Gewähr-  
leistungsbedingungen vertraut  
gemacht wurde.

-----  
Unterschrift des Käufers  
(siehe „Daten über  
Fahrzeughalter“, Seite 2)

Datum: 19.06.13

km-Stand: 32513

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wechsel der Lambda-Sonde

ja  nein

Servic

SIMPLY CLEVER SKODA

**Autohaus Weber GmbH**  
 Skoda Service Partner

Ferdinand-von-Steinbeis-Str. 2  
 75365 Colw

**2 Jahre Mobilitätsgarantie**

Telefax 0 70 51 777 154  
 Betriebsnummer 13445217510

SAD 51968301 Stand: 02/2012 **1761088**

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 62513

Datum: 06/15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 17, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

# Service-Nachweis

Datum: 07.11.2014

km-Stand: 60823

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel  ja  nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet  ja  nein

Inspektions-Service  ja  nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen<sup>a)</sup>  ja  nein

Bremsflüssigkeitswechsel  ja  nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre  ja  nein

Kraftstofffilterwechsel  ja  nein

Zündkerzenwechsel  ja  nein

Luftfiltereinsatzwechsel  ja  nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln  ja  nein

Zahnriemenwechsel  ja  nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel  ja  nein

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde  ja  nein

Innenraumfilter  ja  nein

Service durchgeführt:



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 72500

Datum: 10/2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

# Service-Nachweis

Datum:

23.10.2015

km-Stand:

87477

Durchgeführt wurde:

ja

nein

ja

nein

Motorölwechsel



Wechsel der Lambda-Sonde



Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet



Inspektions-Service



Karosserie auf Lackschäden prüfen<sup>a)</sup>



Bremsflüssigkeitswechsel



Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre



Kraftstofffilterwechsel



Zündkerzenwechsel



Luftfiltereinsatzwechsel



Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln




Zahnriemenwechsel



Zahnriemen-Spannrollenwechsel



Service durchgeführt:



Ronald Heiler

Porsche str. 5 75391 Gochingen

Tel. (07066) 38 74

Fax. 07066 928999

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

92500

Datum:

10/2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

# Service-Nachweis

Datum: 28.01.2017

km-Stand: 104 842

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenkabinenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:



**Ronald Heller**  
 75391 Gechingen  
 Tel. (07056) 30 74  
 Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120 000  
 Datum: 07/2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis


Datum: 1.2.18

km-Stand: 124443

	ja	nein
Durchgeführt wurde:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wechsel der Lambda-Sonde  ja  nein

Se




**SKODA**

**2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: 107 657 90 700 6575

**2/3.144.909**



**EMIL SCHMOLL** GmbH  
 Am Elzengraben 2  
 79312 Badstuber imendingen  
 T 07 602  
 F 07 602 0  
 www.schmoll.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 154443

Datum: 2/20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 25.06.2020

km-Stand: 152860

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:



Car- ing K'Z-Meisterbetrieb  
 Harald Heller  
 Porsche r. 5 75391 Gechingen  
 Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 165000

Datum: 06/2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.