



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE126600 3G5 25Y	<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Var. TLBMT 110 kW TDI D6F	<input type="checkbox"/>																																
3	CRL B QMM LI7F TO	<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F85</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>0YB</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	-	B0A	F85	G1A	H3Y	J2D	DN4		-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L34	0YB	G01	7MM		<input type="checkbox"/>
-	B0A	F85	G1A	H3Y	J2D	DN4																												
-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1																											
-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L34	0YB	G01	7MM																												
		<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>																																

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>08. DEZ. 2015</p>  <p>Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>15. Dez. 2015</p>  <p>VOLKSWAGEN AG</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.9.16	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 37457	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Timmann Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Betriebsnr.: 123 63 606	Langzeit-Mobilitätsgarantie: Timmann Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Betriebsnr.: 123 63 606
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.02.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 65407	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Timmann Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Stempel des Fachbetriebs Betriebsnr.: 123 63 606	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Timmann Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnr.: 123 63 606



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.08.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 95769	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 42830	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Timmann Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Betriebsnr.: 123 63 606 Stempel des Fachbetriebs	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.02.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 126449	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 48233	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnr.: 123 63 606	LongLife Mobilitätsgarantie:  Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnr.: 123 63 606

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.09.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 159836	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A = 15007	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
<p>Autohaus Timmann Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Betriebsnr.: 123 83 606</p>	<p>LongLife-Mobilitätsgarantie: Timmann Karl-Heinz Timmann GmbH Volkswagen Partner Süderquerweg 651 21037 Hamburg Telefon: 040/737 502-0 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnr.: 123 83 606</p>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/19 oder bei (km-Stand): 189000 am (Datum): oder bei (km-Stand):