

Datum prodeje: 2020-03-13

|                                                                                   | Záznam                     | Druh servisu                           | Provozovna | Datum provedení | Stav km   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE515430   | 2023-04-06      | 121552 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE515430   | 2022-07-28      | 93318 km  |
|  | Záznam dílny               | Záznam dílny                           | DE515430   | 2021-10-14      | 61355 km  |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE515430   | 2021-10-14      | 61355 km  |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE515430   | 2021-02-11      | 30851 km  |
|  | Záznam dílny               | Záznam dílny                           | DE515430   | 2020-12-04      | 25590 km  |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní                 | DE501480   | 2020-02-13      | 0 km      |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby