



## Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



Serviceplan:  
Volkswagen  
Stand: 05.03.2015  
Deutsch: 05.03.2015  
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01  
Tele-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.04.2015

## Fahrzeugdatenträger

## Der Volkswagen Service

1 WVG ZZZ 1Tz GW518489  
5T1 37X  
2 TOURAN 2.0 CLBMT  
110 KW TDI M6F  
DFEA QFZ  
LA7W BG

### Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
  - Eos
  - Golf
  - Golf Cabriolet
  - Golf GTD
  - Golf GTE
  - Golf GTI
  - Golf Sportsvan
  - Golf Variant
  - Jetta
  - Passat
  - Passat GTE
  - Passat Variant
  - Passat Variant GTE
  - Polo
  - Scirocco
  - Sharan
  - The Beetle
  - Tiguan
  - Touareg
  - Touran
  - up!


### Die Bedeutung des Serviceplans

1	BoA C1E G0K HS4 J2D DN4 Q2J	BoA C1E G0K HS4 J2D DN4 Q2J	BoA C1E G0K HS4 J2D DN4 Q2J
2	1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1	1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1	1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1
3	0BP 3S2 3U2 QG1	1BE BGV BZH	0BP 3S2 3U2 QG1
4	1KE 1ZA 3FJ	G06 7MM	1KE 1ZA 3FJ
	9Y1 4UP 4X4	412 N3F 6M0	9Y1 4UP 4X4
	BRM 2JP E0A 0AL 0IP	2G5	BRM 2JP E0A 0AL 0IP
	UC7 L31 0YH	[811007]	UC7 L31 0YH

Übergabeunternehmen wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup>	136 / 48691	136 / 48691
 HELD & STRÜHLE	06.12.15	HELD & STRÜHLE	06.12.15
		89231 Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm
		Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Abb. 1: 1) Fahrzeug Identifizierungsnummer; 2) Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3) Motor-Kennbuchstaben, Getriebekennbuchstaben, Lacknummer, Innenausstattung; 4) Mehr Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabeunternehmen wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SC

⚠ **WARNUNG**  
Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

⚠ **HINWEIS**  
Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Öl norm, unzureichender Ölweiterförderung oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

- Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.
- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

△

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Weiterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



3G0012701SC

## Service-Nachweis 1

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Kellhöppenhebeln
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>30.9.16</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>30104</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  <b>14143992</b> <b>91154 Roth</b> Stempel des Volkswagen-Partners	
Ihr nächstes Service-Termine service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Interval-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 <b>14143992</b> <b>91154 Roth</b> Stempel des Volkswagen-Partners		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC

## Service-Nachweis 2

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>17.2.2017</b>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <b>63591</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <b>91154 Roth</b> Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): <b>90000</b> .....	




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion
		<input type="checkbox"/> Steinenschlag

3G0012701SC

## Service-Nachweis 3

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesalkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.08.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 9656	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rachnummern:	<input type="checkbox"/> .....   141/489992 91154 Roth Stempel des Volkswagen-Partners

Service durchgeführt von:  
141/489992  
91154 Roth



LongLife Mobilitätsgarantie:  
141/489992  
91154 Roth  
Stempel des Volkswagen-Partners

BTT-0449




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

3G0012701SC

## Service-Nachweis 4

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseleinspritzfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung; ÖI
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>26.9.08</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>141.000</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	 LongLife Mobilfunkgarantie: <b>141/00092</b> <b>91154 Roth</b>
	Stempel des Volkswagen Partners
<input checked="" type="checkbox"/> Ihre nächsten Service-Termine	<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Service-Ereignis	<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
	am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja       Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

## Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollentilfereinsatz
Service durchgeführt am: 21.11.18	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 153.170	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 141/450002	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsen V+H
Service durchgeführt von: Stephedes-Volkswagen Partners	LangLife Mobilitätsgarantie: 141/450002
Stempel des Fachbetriebs	141/450002 91154 Roth Steppedes-Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	.....
am (Datum): .....	.....
oder	.....
bei (km-Stand): .....	.....

## Dokumentation der Karosserieprüfung

