



IM FALLE EINER PANNE ODER
EINES UNFALLS SIND WIR FÜR SIE DA.
AVP 24 H NOTDIENSTNUMMER.

0800 5 89 17 56


Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf
GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo,
Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!,
Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta

Serviceplan:
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco,
Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta
Stand: 06.08.2013
Deutsch: 11.2013
Artikel-Nr.: 142.5D3.PKW.01



1425D3PKW01



1	WVG ZZZ	1T	z	EW087158		
		1T3		3AY		
2	TOURAN	2.0BMT		COMF0		
	103 KW	TDI		D6F		
3	CFHC			PPY		
	LH5X			50		
4	B0A	V51	G1A	H7X	J2D	D91
	-	1AT	1G3	2FQ	1NL	5RQ
	0BF	3S1	3U7	QG1	8AY	8GU
	1KS	1ZA	-	3YQ	G24	7MJ
	0Y1	4UF	4X3		4K3	N2Z
	8RM	2JL	E6C	0AF	0BF	2UA
	1JA	L43	OYC			2G5

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	14. APR. 2014	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}	16. APR. 2014
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners		

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ℹ️ HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Hallexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 15.4.15	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 30347	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 10202 1270	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ ...
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Fachbetriebs
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 4.11.16
oder	oder
am (Datum): 4.11.16	bei (km-Stand): 60000
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	

142.5D3.PKW.01

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
		
Stempel des Fachbetriebs		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschaltfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 6.4.16	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 58765	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 102036012	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: 	☐ 
LongLife-Mobilitätsparität: 141/62278	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum): 4.11.17
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 50000




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
 ☐ Beule/Delle
 ☐ Korrosion
 ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	



142.5D3.PKW.01

Dokumentation der Karosserieprüfung

142.5D3.PKW.01

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 02.03.2018	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 119545	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 702934	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von: AVP AUTOLAND 9447 Plattling Stempel des Fachbetriebs	☐ Long-Life Mobilitätsgarantie:

Ihr nächster Service-Termin
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03.2019 oder bei (km-Stand): 150.000
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		



142.5D3.PKW.01