

**Datum prodeje: 2020-06-30**

|                                                                                     | Záznam                     | Druh servisu                           | Provozovna | Datum provedení | Stav km   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|    | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE463370   | 2023-05-15      | 158224 km |
|    | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE463370   | 2022-12-05      | 129866 km |
|    | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE463370   | 2022-07-12      | 102800 km |
|    | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE463370   | 2022-02-04      | 77136 km  |
|    | Záznam dílny               | Záznam dílny                           | DE463370   | 2021-11-26      | 66898 km  |
|    | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE421530   | 2021-08-27      | 51927 km  |
|    | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE463370   | 2020-11-13      | 23863 km  |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní                 | DE427060   | 2020-05-28      | 1 km      |

### Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

## Zárka Prorezivění

## Záznam dílny

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

## Vytvoření tabulky údržby