



Nutzfahrzeuge

# Serviceplan

## Nutzfahrzeuge

Informationen  
rund um die Uhr.

**0800 - VOLKSWAGEN**  
**0800 - 8 6 5 5 7 9 2 4 3 6**

Sie haben eine Frage? Sie möchten Informationen?  
Unser Servicecenter ist Ihnen jederzeit zur Seite.  
\*Es können Kosten entstehen.

**Nutzfahrzeuge**

Volkswagen Service®  
Hilfe rund um die Uhr.

**0800 - VW SERVICE**  
**0800 - 8 9 7 3 7 8 4 2 3**

Bitte beachten: Volkswagen Service ist ein kostenloser Service. Wir können Sie gerne unterstützen.  
\*Es können Kosten entstehen.

**Nutzfahrzeuge**

Serviceplan:  
Nutzfahrzeuge  
Stand: 11.08.2014  
Deutsch: 11.2014  
Artikel-Nr.: 152.5D3.NFZ.01



1525D3NFZ01



# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> DSG®-Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Gasanlagenprüfung	<input type="checkbox"/> Filter Flüssiggasanlage
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
(auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 25.11.16.	<input type="checkbox"/> .....
bei km-Stand: 4911	<input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer: 10474	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 142/6654/1	
Just + Söhne GmbH 88753 Waghäusel-Kl.	
Stempel des Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 12.11.16
oder	oder
am (Datum): 12.11.16	bei (km-Stand): 35000
oder	oder
bei (km-Stand): 35000	bei (km-Stand): 35000

152.6D3.NFZ.01

# Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 ✕ Kratzer    ○ Beule/Delle    □ Lackschaden    Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners		

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> DSG®: Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Gasanlagenprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Filter Flüssiggasanlage
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: <b>27.04.17</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <b>7030</b>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 142/6654/1 Just + Söhne GmbH 68753 Waghäusel-Kl.	 142/6654/1 Just + Söhne GmbH 68753 Waghäusel-Kl.
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): <b>INSPEKTION</b>
oder am (Datum): <b>04/2018</b>	<b>04/2018</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>34911</b>	bei (km-Stand): <b>49030</b>

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in ⇒ Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 142/6654/1 Just + Söhne GmbH 68753 Waghäusel-Kl.		
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners		

152.5D3.NFZ.01

### Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> DSG®-Getriebeöl
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Gasanlagenprüfung	<input type="checkbox"/> Filter Flüssiggasanlage
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: <u>11.01.18</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <u>8905</u>	<input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): <u>04/18 Inspektion</u>
oder	oder
am (Datum): <u>04/18</u>	bei (km-Stand): <u>47030</u>
oder	
bei (km-Stand): <u>349M</u>	

152.6D3.NFZ.01

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in ⇒ Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners		

