

**Jazyk pro tisk:** cs-CZ (Czech) ▼

## Digitální servisní plán

**Datum prodeje: 2018-09-26**

|                                                                                 | Záznam                     | Druh servisu                           | Provozovna | Datum provedení | Stav km   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE275700   | 2022-12-12      | 146701 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE275700   | 2021-12-06      | 114555 km |
|  | Záznam dílny               | Záznam dílny                           | DE275700   | 2021-05-31      | 97074 km  |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE275700   | 2020-12-02      | 89964 km  |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE275700   | 2019-12-20      | 60338 km  |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE275700   | 2019-05-20      | 29419 km  |

◀
▶
⌂
⌕

|                                             |                    |              |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby) | Záruka Prorezivění | Záznam dílny |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------|

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

### Vytvoření tabulky údržby