

Datum prodeje: 2019-11-11

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2022-12-12	142932 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2022-05-17	114576 km
	Záznam dílny	Záznam dílny	DE52914C	2021-11-16	84313 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2021-09-22	84313 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2021-01-18	57003 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2020-06-26	27604 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE52914C	2019-10-28	10 km

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby