






Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-03-26

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE22397C	2022-11-02	95397 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE223970	2021-10-19	78487 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE223970	2020-10-15	59200 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE223970	2019-12-03	32660 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE223970	2019-02-01	1 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

Vytvoření tabulky údržby