







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-10-22

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|--|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE695660 | 2023-07-19 | 130000 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE46299C | 2022-10-25 | 108695 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE46299C | 2022-03-17 | 80044 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE68403C | 2021-09-15 | 55724 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE40801C | 2020-09-15 | 27051 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE21022C | 2019-10-10 | 0 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby