



# SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBLK9NEB0079847

CUNA

5E559X OCT

COM

SCO

RBQ LFBH-4K4K HB 135KW CUNA

EOA 1D0 7U0 I8H 1KS 6FG 1AT 7MM  
1N3 G10 HW6 4UP L31 B01 3QM 4X4  
J2D Q16 B0U



R 16 R 17 R 18

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung<sup>a)</sup>

□□ / □□ / □□□□

Empty rectangular box for stamp and signature.

ŠKODA Partner  
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-  
verlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>a)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder km: \_\_\_\_\_  
bzw. Meilen: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



1ST012705SJ


**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2016-11-11
Laufleistung	70141 km
Auftragsnummer	247553
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	CASA Automobile GmbH Hanns-Klemm-Straße 44 71034 Böblingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2016-04-04
Laufleistung	33800 km
Auftragsnummer	2016000757
Durchgeführt von	BHG-Autohandelsgesellschaft mb Alte Poststraße 3 72250 Freudenstadt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2015-09-23
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2015002284
Durchgeführt von	BHG-Autohandelsgesellschaft mb Alte Poststraße 3 72250 Freudenstadt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2017-09-15
Laufleistung	133177 km
Auftragsnummer	261354
Mobilitätsgarantie	1/2.246.396
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	CASA Automobile GmbH Hanns-Klemm-Straße 44 71034 Böblingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2017-04-21
Laufleistung	103615 km
Auftragsnummer	254796
Mobi	1/2.082.037
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	CASA Automobile GmbH Hanns-Klemm-Straße 44 71034 Böblingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2016-11-11
Laufleistung	70141 km
Auftragsnummer	247553
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	CASA Automobile GmbH Hanns-Klemm-Straße 44 71034 Böblingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


**1 JAHR  
MOBILITÄTSGARANTIE**


ŠKODA

 TMB: LK9NE8G0079847  
 1/2.843.732

SAD51961201 Stand: 06/2018

**Komplettnachweis**
**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	TMBLK9NE8G0079847
Typbezeichnung	OCT.COM SCO TD135/2.0A6A
Datum der Auslieferung	2015-09-22

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-12-17
Laufleistung	210497 km
Auftragsnummer	285250
1/2843732	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang <input checked="" type="checkbox"/> Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	CASA Automobile GmbH Hanns-Klemm-Straße 44 71034 Böblingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-04-13
Laufleistung	167483 km
Auftragsnummer	271894
Mobi-Nr: 1/2.458.271	
Durchgeführt von	CASA Automobile GmbH Hanns-Klemm-Straße 44 71034 Böblingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)