






Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-05-20

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE619300	2023-02-28	121700 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE514890	2022-03-03	91149 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE319680	2021-04-06	60704 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE514890	2020-06-18	30222 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE435670	2019-06-21	0 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby