




## Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



Serviceplan:  
Volkswagen  
Stand: 04.08.2014  
Deutsch: 11.2014  
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01  
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09.2014

# Fahrzeugdatenträger

# Der Volkswagen Service

WVWZZAUZFP579012

BA5 36Y

BA536Y VARIANT 2,0 CLBM 110KW  
QSD L17F TW fTDI D6F CRLB

CR.L.B  
CC  
Eos  
Golf  
Golf Cabriolet  
Jetta  
Passat  
Passat Variant  
Polo  
Scirocco  
up!

## Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Jetta
- Passat
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- up!

## Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die Fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

BTT-0007

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.


Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:



Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>



Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

3G0012701SB

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



3G0012701SB

## Service-Nachweis 1

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 2.11.2015	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: 30340	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Reihungsnummer: 6409	<input type="checkbox"/> .....	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:	
 H.S. 14244075 Auto Schmitz Flörsheim GmbH Flörsheim/M.		
Stempel des Fachbetriebs		
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b> <b>Service-Ereignis</b> <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 1.1.17 P oder bei (km-Stand): 60000 P		




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:	<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinischlag		
Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>		
Beschreibung der Mängel:			
			
Stempel des Volkswagen Partners			

3G0012701SB

## Service-Nachweis 2

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebelöd: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt am: <i>29.8.16</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	<input type="checkbox"/>	
bei km-Stand: <i>55783</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	
Rechnungsnummer: <i>1424075</i>	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von: <i>Audi Service Försheim GmbH</i>	Longlife Mobilitätsgarantie: 	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion
Stempel des Fachbetriebs: 		<input type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Steinschlag
		<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
		Beschreibung der Mängel:	
<i>Luft- und Dachdächer</i>			




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinschlag

3G0012701SB

## Service-Nachweis 3

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <b>in Verl. und</b>	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeööl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; ÖI
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilripenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>26.7.2017</b>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <b>90110</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>4801</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Auto Schmitt Flörsheim GmbH</b> Hochgewann 1 65439 Flörsheim Tel. 06145-59090	
LongLife Mobilitätsgarantie: <b>VW AUDI</b> Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.44075	
Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	<b>Brem.Mitsch Service</b> am (Datum): <b>1-11</b> oder bei (km-Stand): <b>119000</b>




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kraizer  
 Beule/Delle  
 Korrosion  
 Steinschlag

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
<input checked="" type="checkbox"/> Kraizer		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SB

## Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseleinsatzfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> ..... <i>104 825 9342</i>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:   142/4075 Auto Schmit Flörsheim GmbH Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	<i>Bilanz-Me-S10</i> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): ..... Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer  
 Beule/Delle  
 Korrosion  
 Steinenschlag

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nein:
<input checked="" type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel:	<i>Steinschlag</i>	
<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>	<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>	<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>
<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>	<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>	<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>
<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>	<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>	<input type="checkbox"/> ..... <i>Steinschlag</i>

## Service-Nachweis 5

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlammfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:  bei km-Stand:  Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
30.07.18 117 681 201800 4794	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
	<input type="checkbox"/> ..... .....	
Service durchgeführt von:  Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie:  VW AUDI Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.44075	
 142/44075 Auto Schnitt Flörsheim GmbH	Stempel des Volkswagen Partners	
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>		
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	Zusatzarbeiten  <i>Bremsschlüssel</i> am (Datum): <i>07.11.20</i> oder bei (km-Stand): .....	

3G0012701SB




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer       Beule/Delle       Korrosion  
 Steinbruch

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs