







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2018-10-29

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|--|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE36251C | 2023-06-09 | 148239 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE36251C | 2022-06-27 | 118537 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE36251C | 2021-07-07 | 91211 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE36251C | 2020-07-07 | 59730 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE36251C | 2019-09-09 | 29284 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE22660C | 2018-09-27 | 1 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby