



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161 5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09/2015

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SC

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Defekt	Beurteilung	Maßnahme
✖ Kratzer	○ Beule/Delle	☐ Korrosion
		△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.04.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 60096	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 76040	☐
Autohaus Sternberg Geschäftsbereich der Autohaus Nord GmbH in Güstrow Bützower Straße 1 19406 Sternberg Tel.: 03847 - 5501	longlife mobilisierungsantrag Hdl.-Nr.: 76040 Autohaus Sternberg Geschäftsbereich der Autohaus Nord GmbH in Güstrow Bützower Straße 1 19406 Sternberg Stempel des Fachbetriebs
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
oder nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum): 04.11.18	am (Datum): 12.11.17
oder	oder
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Hdl.-Nr. 76040 Autohaus Sternberg Geschäftsbereich der Autohaus Nord GmbH in Güstrow Bützower Straße 1 19406 Sternberg Tel.: 03847 - 5501		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.12.2017	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 90570	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Hdl.-Nr.: 76040	☐
Autohaus Sternberg Geschäftsbereich der Autohaus Nord GmbH in Güstrow Bützower Straße 1 19406 Sternberg Tel.: 03847 - 5501	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Sternberg Geschäftsbereich der Autohaus Nord GmbH in Güstrow Bützower Straße 1 19406 Sternberg Tel.: 03847 - 5501 Stempel des Fachbetriebs
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ergebnis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum): 12/2018	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

