



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 29.07.2016
Deutsch: 11.2016
Teile-Nr.: 3G0012701SE



3G0012701SE

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
 - Golf
 - Golf GTD
 - Golf GTE
 - Golf GTI
 - Golf Sportsvan
 - Golf Variant
 - Jetta
 - Passat
 - Passat GTE
 - Passat Variant
 - Passat Variant GTE
 - Polo
 - Scirocco
 - Sharan
 - The Beetle
 - The Beetle Cabriolet
 - Tiguan
 - Touareg
 - Touran
 - up!

- CC
 - Golf
 - Golf GTD
 - Golf GTE
 - Golf GTI
 - Golf Sportsvan
 - Golf Variant
 - Jetta
 - Passat
 - Passat GTE
 - Passat Variant
 - Passat Variant GTE
 - Polo
 - Scirocco
 - Sharan
 - The Beetle
 - The Beetle Cabriolet
 - Tiguan
 - Touareg
 - Touran
 - up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Erreichen kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
 - Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugspezifischen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

Pennbuchsta-
ern.

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

24.02.17



Stempel des Volkswagen Pariser

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; **2:** Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; **3:** Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; **4:** Mehrl.-Austattungen, PK-Nummern.

Übergabe: Inspektion wurde durchgeführt am:

24.02.17

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch auffindbar sein.

360012701SE

Stempel des Volkswagen Partners

Stimme des Volkes

2702


0001001101010101

3G0012701SE

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
Service durchgeführt am: 5.10.17	bei km-Stand: 2828	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
Rechnungsnummer: AHG GmbH		<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner		<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
		<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
		<input type="checkbox"/> Zündkerzen
		<input type="checkbox"/> AHG GmbH
		Volkswagen Mobilitätsgarantie
		Weimarer Straße 71-75 99867 Gotha
		Telefon +49 (0) 3621-4504-0 Telefax +49 (0) 3621-4504-61 info@ahg-vp.de Betriebstelefon: 78433
Ihre nächsten Service-Termine		Betriebstelefon: 78433
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder		am (Datum):
		oder
		bei (km-Stand):



360012701SE

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 12.04.18		
bei km-Stand: 60861		
Rechnungsnummer:	AHG GmbH Long Life Mobilfahrtsgarantie: Volkswagen Partner	
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Weimarer Straße 71-75 99867 Gotha Telefon +49 3621 4504-0 Telefax +49 3621 4504-161 Stempel des Fachbetriebes: Heitkoehn@ahg-online.de		
Betreibenummer 78433		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis		
Zusatzarbeiten		
..... am (Datum): oder 04/10 am (Datum): oder bei (km-Stand):		




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseriereformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer

Beule/Delle

Korrasion

3G0012701SE

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luffffiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparurempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: <u>12.10.2018</u>		
bei km-Stand: <u>91455</u>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
Rechnungsnummer: <u>#36 605</u>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
AHG Garantie: Volkswagen Partner:		
Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:		
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	
<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinschlag	
<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>	
Beschreibung der Mängel:		
<i>Beleuchtung</i>		
<i>am (Datum): 10.10.2018</i>		
<i>oder bei (km-Stand): 120000</i>		
		Stempel des Fachbetriebs




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserienformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag