









Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-12-02

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE455600	2023-10-10	155465 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE455600	2023-05-04	125997 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE455600	2022-11-17	94426 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE218120	2022-04-25	61920 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE445980	2021-08-02	32261 km
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE445980	2020-11-16	30190 km
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE445980	2020-11-16	30190 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE445980	2019-11-20	1 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby