






Jazyk pro tisk: ▼

Datum prodeje: 2019-10-25

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE21022C	2023-08-14	154352 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE21022C	2022-08-12	123833 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE21022C	2022-01-04	93454 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE21022C	2021-03-17	59023 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE38229C	2020-07-01	28669 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE21022C	2019-10-21	0 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby