










Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2020-02-12

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|--|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE217370 | 2023-09-27 | 138582 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE217370 | 2023-04-12 | 110992 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Dodatečné práce | DE217370 | 2023-02-21 | 104373 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE217370 | 2022-09-28 | 82523 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE217370 | 2022-03-17 | 52060 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE217370 | 2021-11-24 | 38165 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE610000 | 2021-06-14 | 25759 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE610000 | 2021-02-17 | 19485 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE217900 | 2020-02-03 | 10 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby