






Datum prodeje: 2019-06-06

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvrzení kompletní <input type="checkbox"/>
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE47988C	2023-09-01	94661 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka	DE47988C	2022-09-07	78431 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE281000	2021-10-22	62714 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE55140C	2020-09-21	30651 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	8528331773	2019-05-24	0 km	

Tisk

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby