



Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Serviceplan:
PKW
Stand: 10.03.2014
Deutsch: 05.2014
Artikel-Nr.: 151.5D3.PKW.00



1515D3PKW00

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	wvwzzzauzfp505617	CRBC						
BA5	36X							
BA536X	VARIANT	2,0	CLBM	110KW				
PFL	L17F	TW	fTDI	M6F	CRBC			
XOA	BOA	V50	G0K	HH7	J2D	DN4	-	
-	1AT	1G8	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1	
0BM	3S2	3U2	Q16		18D	8GV	8ZH	
1KE	1ZC	-		G07	7MJ			
0Y1	4UP	4X3	4R4	4I2	N2Z	5TX		
8RM	2JB	E6C	0AE	0BM	2UA	2G5		
1JA	L07	0YF						
21/11/14								

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Polo
- Scirocco
- up!
- Sharan
- The Beetle
- Tiguan
- Touareg
- Touran

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Servicemängel von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

- Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.
- Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstaben, Getriebe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

24.06.2014 22.07.2014
Benzinmotorbetriebene Partikelfilter
Benzinmotorbetriebene Partikelfilter

Urbachstrasse 34
67269 Grünstadt
Telefon (06359) 9690-0
Telefax (06359) 9690-50
www.Ritterbuschener.de
Postleitzahlnummer 67269

Stempel des Volkswagen Partners Stempel des Volkswagen Partners

- a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: ÖL
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 28.4.15	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 32887	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohandel Rittersbacher GmbH Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgarantie: VW AUDI Mobilitäts Garantie Beir.-Nr. 142.45471
Kirchheimer Str. 59 67269 Grünstadt Telefon (06359) 96 90-0 Telefax (06359) 96 90-50 www.rittersbacher.de Stempel des Fachhändlers	Stempel des Volkswagen Partners




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieseleinspritzstofffilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lufiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>20.4.16</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>64583</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie: VW AUDI Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.45471
Autorhandel Rittersbacher GmbH Volkswagen Partner Kirchheimer Str. 59 65269 Frankfurt Telefon: (06359) 96 90-0 Telefax: (06359) 96 90-50 www.rittersbacher.de Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer

Beule/Dellenloch

Korrosion

Steinenschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

151.5D3.PKW.00

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröli verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>16.09.16</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>93059</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahntrennen
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungs-Nr.: RHG Rittersbacher GmbH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ...VHG-Rittersbacher GmbH
Volkswagen Servicepartner	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Volkswagen Servicepartner
Service durchgeführt von: 45471	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 45471
Kirchheimer Straße 59	<input type="checkbox"/>	Kirchheimer Straße 59
67269 Grünstadt	<input type="checkbox"/>	67269 Grünstadt
Telefon 06359-9690 0	<input type="checkbox"/>	Telefon 06359-9690 0
Telefax 06359-9690 50	<input type="checkbox"/>	Telefax 06359-9690 50
www.rittersbacher.de	<input type="checkbox"/>	www.rittersbacher.de
kontakt.gruenstadt@rittersbacher.de	<input type="checkbox"/>	kontakt.gruenstadt@rittersbacher.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		
<input type="checkbox"/> Einfach Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum):		
oder		
bei (km-Stand):		




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

卷之三

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

卷之三

卷之三

卷之三

110

卷之三

100

卷之三

卷之三

1000

17

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundewunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>10.01.17</i>	
bei km-Stand: <i>127688 km</i>	
Rechnungsnummer: <i>H 11601</i>	
Service durch Hof&Rittersbacher GmbH	
Volkswagen Servicepartner	
<p>45471 Kirchheimer Straße 59 67269 Grünstadt Telefon 06359-9690 00 Telefax 06359-9690 50 www.rittersbacher.de</p> <p>Stempel des Pflichtdienstleistungsangebots@rittersbacher.de</p>	
<p>VWAUDI Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.45471</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:

Ja: Nein:

151.5D3.PKW.00

Service-Nachweis 5

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>

25. MAI 2018

165351
#106162-50

Autohaus J. Wiest & Sohne GmbH
Hilpertstraße 6
64295 Darmstadt
Telefon +49 6151 864-0
Telefax +49 6151 864-457
Kontakt@wiest-autohauser.de
Betriebstr. 61000



25. MAI 2018
Unterschrift
Stempel uwo, 2018

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 05/2019

oder
bei (km-Stand): 185000




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kraizer
 Beule/Delle
 Korrosion
 Steinenschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/2019	<i>Jugendlich</i> am (Datum): 05/2019
oder bei (km-Stand): 185000	oder bei (km-Stand): 185000

151.5D3.PKW.00