



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161 5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09.2015

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifentüffelrasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.10.16	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 29382	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service-durchgeführt von:	

Stempel des Fachbetriebs
Autobaus Reisert Service GmbH
Raihoferstraße 2
8130 Linz

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Ihre nächsten Service-Termine	Linfahrt
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 60000




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinbruch

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:


Beschreibung der Mängel:


Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnriemen	
	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/>	
Rechnungsnummer: 2017017534	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie:  142 / 2 / 235	
 142 / 2 / 235	Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Dorstadt 32 63452 Hanau	
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	150. am (Datum): 9/18 oder bei (km-Stand):	



3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwchsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparurempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllfäsche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Zahniemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Service durchgeführt am: <i>21.10.18</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
bei km-Stand: <i>36498</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Rechnungsnr.: <i>AfH 09 - 02 : 101014797</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt vor:  142 / 21235	LongLife Mobilitätsgarantie.  142 / 21235	
Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaust. 32 Stempel des Fachbetriebes Hanau	Volkswagen Automobil Frankfurt GmbH Donaust. 32 Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	<i>Wnsd.</i>	
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): <i>10.10.</i>	
oder	oder	
am (Datum):	bei (km-Stand):	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): <i>120.000</i>	

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

