Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC

3G0012701SC

4.04/2015

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZAUZGP523271 CRLB
BA5 36X
2 BA536X VARIANT 2,0 CLBM 110KW
PGT LA7W TW fTDI M6F CRLB
3 X0A B0A C3N G0K HH7 J2D DN4 Q2J
V1P 1AT 1G2 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1
0BM 3S2 3U2 QI6 I8E 8GU 8ZH
1KE 1ZE – G16 7MM
4 0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N3B 5MB
8RM 2JB E0A 0AE 0BM 2G5
1JA L06 0YG

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
Rothenseer Autohaus GmbH Volkswagen Partner August-Bebel-Damm 48 39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30 Telefax (0391) 50 90 333 info@roh-ah.de Betriebsnummer 79707 10.08.15	Rothenseer Autohaus GmbH Volkswagen Partner August-Bebel-Damm 48 39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30 Telefax (0391) 50 90 333 info@roh-ah.de Betriebsnummer 79707 11.08.15
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion,** und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- **Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.**
- **Betriebsanleitung beachten.**

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SC

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27803 K	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 20.02.2016	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: WS7U 147912	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 71 01 10 Betriebsnummer 77429 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 71 01 10 Betriebsnummer 77429 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 02/17	am (Datum): 09/16
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60.000	bei (km-Stand): 60.000

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.09.2016	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 56930 km	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: WSAU 153 105	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Hotz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 71 01 10 Betriebsnummer 77429 Stempel des Fachbetriebs	Hotz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 71 01 10 Betriebsnummer 77429 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	KF + LF
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90000 km

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒	
Beschreibung der Mängel:	Hotz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 71 01 10 Betriebsnummer 77429 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ Ölwechsel-Service	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ Inspektion	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☑ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.03.17	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 83567 K—	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: WSHU 158551	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Holz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 72 22 33 Betriebsnummer 15077429 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Holz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 72 22 33 Betriebsnummer 15077429 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	
am (Datum): 03/18	am (Datum): 03/18
oder	**oder**
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): 120000

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.11.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 111758 km	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: WSTAU 169035	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Hotz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 72 22 33 Betriebsnummer 15077429	LongLife Mobilitätsgarantie: Hotz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 72 22 33 Betriebsnummer 15077429
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Insp.
oder	
am (Datum): 11/18	am (Datum): 11/18
oder	**oder**
bei (km-Stand): 150000	bei (km-Stand): 150000

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒	
Beschreibung der Mängel:	Hotz Automobile Gardelegen GmbH Volkswagen Partner An der breiten Gehre 5 39638 Gardelegen Telefon (0 39 07) 72 22 0 Telefax (0 39 07) 72 22 33 Betriebsnummer 15077429
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.2.19	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 144926	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: H 18444	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Rothenseer Autohaus GmbH Volkswagen Partner August-Bebel-Damm 48 39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30 Telefax (0391) 50 90 333 info@roh-ah.de Betriebsnummer: 79707 Stempel des Fachbetriebs	Longlife-Mobilitätsanteil: Rothenseer Autohaus GmbH Volkswagen Partner August-Bebel-Damm 48 39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30 Telefax (0391) 50 90 333 info@roh-ah.de Betriebsnummer: 79707 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC