




## Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



Serviceplan:  
Volkswagen  
Stand: 05.03.2015  
Deutsch: 05.2015  
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01  
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09.2015

## Fahrzeugdatenträger

## Der Volkswagen Service

1       WVWZZZAUZGP597122      CUNA

BA5 88Y

BA588Y VARIANT 2,0 GTDBM 135KW  
QMN L041 TW fTDI D6F CUNA

2       CC      Eos      Golf

Golf Cabriolet      Golf GTD

Golf GTE      Golf GTI

Golf Sportsvan      Polo

Scirocco      up!

### Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.


- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstaben, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

**AS 103**

**19. FEB. 2016**



Volkswagen Sachsen GmbH

Stempel des Volkswagen Partners

### Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Polo
- Scirocco
- up!
- Sharan
- The Beetle
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Touareg
- Touran

### ► WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

### ► HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelernder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsabläufen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SC




3G0012701SC

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: <b>08.12.16</b>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: <b>30.141</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer: <b>310020682</b>	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
Service durchgeführt von:	 <b>LongLife Mobilitätsgarantie:</b> <b>AUTOSHADS MINRATH</b> 	
Stempel des Fachbetriebs	 <b>1347953</b> <b>AUTOHAUS MINRATH</b> 	
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	.....	
oder	.....	
am (Datum): .....	.....	
oder	.....	
bei (km-Stand): .....	.....	



3G0012701SC

## Dokumentation der Karosserieprüfung

## Service-Nachweis 2

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit		
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselekfroststofffilter		
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeööl: DSG®, ATF		
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl		
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen		
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz		
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: <i>25.02.17</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen		
bei km-Stand: <i>59906</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen		
Rechnungsnummer: <i>2017006078</i>	<input type="checkbox"/> ..... .....		
Service durchgeführt von: <i>LongLife Mobilitätsgarantie</i>	<input type="checkbox"/> ..... .....		
 <b>133 / 47953</b> <b>AUTOHAUS MINRATH</b> Stempel des Fachbetriebs Duisburg			
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b> <b>Service-Ereignis</b> <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....			




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?  
Ja:  Nein:


Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC

## Service-Nachweis 3

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: bei km-Stand:	02.03.18 89738	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer:	2048001481	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	 LongLife Mobilitätsgarantie: <b>133 / 47953</b> AUTOHAUS MINRATH 47226 Duisburg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>	
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b> <b>Service-Ereignis</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....		
<b>Zusatzarbeiten</b> <input checked="" type="checkbox"/> .....		



**Abb. 5** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Ja:

Nein:


Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC

## Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebetdi: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Kellrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.10.18	
bei km-Stand: 111911	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 310032563	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....  LongLife Mobilitätsgarantie:   S133 84953 AUTOHAUS MINRATH 47226 Duisburg Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Fachbetriebs	
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
<input type="checkbox"/> oder bei (km-Stand): .....	..... oder bei (km-Stand): .....



BT-12449

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC