



Serviceplan
PKW
Serviceplan Deutschland

Serviceplan:
PKW
Stand: 10.03.2014
Deutsch: 05.2014
Artikel-Nr.: 151.5D3.PKW.00



1515D3PKW00

4.04/2014



Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

i Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 02.08.2014	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 06.08.2014
Autohaus Volpert & Bisinger 65812 Bad Soden Tel.: 06196-6091-0 Fax: 06196-6091-91	Autohaus Volpert & Bisinger 65812 Bad Soden Tel.: 06196-6091-0 Fax: 06196-6091-91
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintrifft.



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 24.09.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 30187	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 110004760	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
 65812 Bad Soden Tel.: 06196-6091-0 Fax: 06196-6091-91	 65812 Bad Soden Tel.: 06196-6091-0 Fax: 06196-6091-91
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 08.10.17	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

☐ Frontansicht
☐ Rückansicht
☐ Links-Seitenansicht
☐ Rechts-Seitenansicht
☐ Draufsicht
☐ Untersicht

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 26/10/16	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 64019	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: M00382	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ /
 Autohaus Volpert 65632 Bad Soden Tel: 06196-6011-0 Fax: 06196-6011-1 142-34414	 Autohaus Volpert 65632 Bad Soden Tel: 06196-6011-0 Fax: 06196-6011-1 142-34414
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 8/11/17	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 90000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung







	
	
	

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 21/09/17	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 91091	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 110091330	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von: [Signature]	☒ LongLife Mobilitätsgarantie:
[Stamp: Volkswagen, 142-34614, 62812 Bad Säckingen, Tel: 09176-6071-0 Fax: 09176-6071-41]	

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): Andersø	
oder	am (Datum):
bei (km-Stand): 120000	oder
	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>21.10.2014</i>	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>120505</i>	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: <i>11012325</i>	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von: <i>[Signature]</i>	☒ / ☒ /
LongLife Mobilitätsgarantie: <i>[Stamp]</i>	
Stempel des Fachbetriebs	

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	