SIMPLY CLEVER

ŠKODA

Serviceplan

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBLF73T2E9024801 CFGB	Datum der Auslieferung/Erstzulassung[a]: 22.11.13
Fahrzeugtyp	3T529X SUPERB CO GRT AMB	5207070 Autozentrum Josten GmbH & Co. KG Niederstr. 7 40789 Monheim ŠKODA
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben	PQS LF3X-X7X7 BU 125KW CFGB	
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	EOA 1D2 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FU 1N3 1NL HX3 4UP 3NW 3QT 4X3 4A3 8ZF J2D QI6 8GU 6YO 9AK 8RM 7UC 8AY 8QL 8X1 4K3 BO1 7MJ QN2 3PH 9P3 Q1G 7X2 9ZG 8WD 7AO 3GG 7AA G15 L30 7P7 FOA 3S2 2UA	ŠKODA Partner Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Betriebsgewicht (in kg) Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert CO_2 - kombiniert (in g/km)		Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Kunden

[a] Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Datum: 01. 10. 2015 **km-Stand:** 27828

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☒
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

TMB:

251667

SAD 51968301 Stand: 01/2

Service durchgeführt von:

54 160 20
Autohaus
Plaschka GmbH

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 12.12.2016 **km-Stand:** 51927

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Mobilitätsgarantie[a)]

54 160 20
Autohaus
Plaschka GmbH
21385 Amelinghausen

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepa

ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANT

TMB:

2802323

54 160
Autoha
Plaschka G
21385 Amelingh

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 12/2018

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die ents Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 15. 12. 2017 **km-Stand:** 66140

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☐	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☒
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

ŠKODA

TMB:

1/2.108.120

SAD51961201 Stand: 08/2016

Service durchgeführt von:

54 160 20
Autohaus
Plaschka GmbH
2138

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 12/2018

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechen Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 03.01.2019 **km-Stand:** 77117

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: LF73T2E902480 1
2/3.242.337
SAD51968301 Stand: 01/201

Service durchgeführt von:

54 160 20
Autohaus
Plaschka GmbH
21335 Amelinghausen

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 01/2021

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprec Bedingungen nicht erfüllt wurden.
b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 19.