




Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WVGZZZ	5N	z	FW	61	3849
2	5N2	25U				
3	Tiguan	2.0BMT	SPORT			
4	130	KW	TDI	M6A		
	CFGC				NGH	DM
	LA7WL	—	—	—	—	—

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
 - Eos
 - Golf
 - Golf Cabriolet
 - Golf GTD
 - Golf GTE
 - Golf GTI
 - Golf Sportsvan
 - Golf Variant
 - Jetta
 - Passat
 - Passat Variant
 - Polo
 - Scirocco
 - Sharan
 - The Beetle
 - The Beetle Cabriolet
 - Tiguan
 - Touareg
 - Touran
 - up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfränge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

4	BØA	V73	GØL	HZ6	J2D	DE2
	—	1AT	1G8	2PP	1NP	5RQ
	ØBE	3S1	3U1	Q16	8AY	8GU
	1KU	1LJ	3FU	GØ2	7MJ	
	ØY1	4UF	4X3	4F2	N7D	5MB
	9VE	2JN	EØA	ØAK	ØBE	2UA
	1JA	LØ5	ØYE	2G5		

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr., 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motor-Kennbuchstaben, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 23.06.15

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 30.06.15



Stempel des Volkswagen Partners



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SB



3G0012701SB

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektaffstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: ÖL
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Lufftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>01.06.2016</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <u>31.373</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>133/20450</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von  133/20450 Volkswagen Zentrum Leverkusen Robert-Blum-Str.71 51379 Leverkusen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  133/20450 Volkswagen Zentrum Leverkusen Robert-Blum-Str.71 51379 Leverkusen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 06.07.
oder
bei (km-Stand): 61373




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

- Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinsschlag



Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Lufffiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>19.05.17</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>55156</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>63282</i>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von 	LongLife Mobilitätsgarantie:
133/20450 Volkswagen Zentrum Leverkusen Robert-Blum-Str. 71 51379 Leverkusen Stempel des Fachbetriebs	133/20450 Volkswagen Zentrum Leverkusen Robert-Blum-Str. 71 51379 Leverkusen Stempel des VW Servicepartners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>05.12.2018</i> oder bei (km-Stand): <i>85000</i>	<i>Halter - DL / Kaufhoff Hütte</i> am (Datum): <i>06.12.2018</i> oder bei (km-Stand): <i>90000</i>




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

	133/20450 Volkswagen Zentrum Leverkusen Robert-Blum-Str. 71 51379 Leverkusen Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SB

Dokumentation der Karosserieprüfung

Service-Nachweis 3




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion

1000

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Biology

278

卷之三

卷之三

Stemme