




Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161 5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ	1T	z	GW510069	☐
	5T1	47X			
2	TOURAN 2.0	HLBMT			
	110 KW TDI	M6F			
3	DFA	QFZ			
	LC5B	BG			
4	B0A	42A	G0K	H0I	J2D
	1AT	1G1	2ZH	1NL	5RQ
	0BP	3S1	3U2	QG1	I8H
	1KE	1ZA	-	G04	7MM
	0Y1	4UP	4X3	4I2	N0R
	8RM	2JR	E0A	0AG	0BP
	1JA	L09	0YH		2G5

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Auto Bach GmbH Volkswagen Partner Urseler Straße 61 61348 Bad Homburg Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-homburg@autobach.de Betriebsnummer 142 43991	Auto Bach GmbH Volkswagen Partner Urseler Straße 61 61348 Bad Homburg Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-homburg@autobach.de Betriebsnummer 142 43991
02.11.2015 Stempel des Volkswagen Partners	04.11.2015 Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Variant | - Sharan |
| - Eos | - Jetta | - The Beetle |
| - Golf | - Passat | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat GTE | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Passat Variant GTE | - Touran |
| - Golf GTI | - Polo | - up! |
| - Golf Sportsvan | - Scirocco | |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotroffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.09.16	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 31673	☐ Zündkerzen
	☐
Rechnungsnummer: A-6837	☐
Service durchgeführt von:  Audi	LongLife Mobilisgarantie:  Audi
124/30279 Rudolf Vatterott GmbH Bülte 9-11 37603 Holzminden	124/30279 Rudolf Vatterott GmbH Bülte 9-11 37603 Holzminden
Stempel des Fachbetriebs: 05531 / 9352-0	Stempel des Volkswagen Fachbetriebs
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 09.17	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 6000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Technical line drawings of a car, showing six views: front, rear, left side, right side, top, and bottom. The drawings are arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front, left side, and top views. The middle row shows the rear, right side, and bottom view. The bottom row shows the front, left side, and top views again. The drawings are simple line art, highlighting the car's silhouette and basic structural elements like wheels, windows, and doors.

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
Kratzer	☐	☐	☐

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SC

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer	☐	☐	☐

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halde Kupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.03.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 89235	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A-26617	☐
Service durchgeführt von: SKODA	LongLife Mobilitätsgarantie:
 124/30279 Rudolf Vatterott GmbH Bütle 9-11 Stempel des Fachbetriebs Holzminden	 124/30279 Rudolf Vatterott GmbH Bütle 9-11 Stempel des Fachbetriebs Holzminden
Ihre nächsten Service-Termine	Telefon 05531 / 9352-0
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
am (Datum): 03.11.	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): 12000	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Figure 1.1 shows six line drawings of a car, illustrating different views: front, rear, left side, right side, top, and bottom. The drawings are arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front, rear, and left side views. The middle row shows the right side, top, and bottom views. The bottom row shows the front, rear, and left side views again, but with different line styles (dashed lines) to indicate hidden parts of the car.

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Δ Steinschlag
x Kratzer			

Mängel festgestellt?		Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:			

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.10.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 119999	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: [Stempel: Rudolf Vatterott GmbH, Bülte 9-11, 37603 Holzminde, Telefon 05531 / 9352-0]	LongLife [Stempel: Rudolf Vatterott GmbH, Bülte 9-11, 37603 Holzminde, Telefon 05531 / 9352-0]
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	Nach Kundenzugabe
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	