

ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚDatum: 24. 8. 2020 Stav tachometru: 2469Číslo zakázky: OU2222Výměna motorového oleje a filtru: ☒ ano ☐ ne

Podpis a razítko servisu:

T-MOTOR Olomouc

autorizovaný prodej a servis vozů TOYOTA

T-MOTOR Zlín s.r.o.

Hulínská 3445, 767 01 Kroměříž

IČ 25303431, DIČ CZ25303431

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:

tel: 585 150 680

Datum: 8. 2021 nebo při: 25000 km**ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚ**

Datum: ___ / ___ / ___ Stav tachometru: _____

Číslo zakázky: _____

Výměna motorového oleje a filtru: ☐ ano ☐ ne

Podpis a razítko servisu:

45 000 km
60 000 km | 3 roky

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:

Datum: ___ / ___ / ___ nebo při: _____ km

ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚDatum: 22. 12. 2021 Stav tachometru: 31532Číslo zakázky: OU3354Výměna motorového oleje a filtru: ☒ ano ☐ ne

Podpis a razítko servisu:

T-MOTOR Olomouc

autorizovaný prodej a servis vozů TOYOTA

T-MOTOR Zlín s.r.o.

Hulínská 3445, 767 01 Kroměříž

IČ 25303431, DIČ CZ25303431

tel: 585 150 680

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:

Datum: 12. 2022 nebo při: 46532 km**ZÁZNAM O PROVEDENÉ SERVISNÍ ÚDRŽBĚ**

Datum: ___ / ___ / ___ Stav tachometru: _____

Číslo zakázky: _____

Výměna motorového oleje a filtru: ☐ ano ☐ ne

Podpis a razítko servisu:

60 000 km
80 000 km | 4 roky

Termín příští servisní údržby podle toho, co nastane dříve:

Datum: ___ / ___ / ___ nebo při: _____ km

Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	05/04/2024	Typ vozidla	C-HR
Ujetá vzdálenost	65210 KM	Kód servisu	KRO
VIN	NMTKZ3BX60R318209	Čas a datum testu	05/04/2024 10:08:47 CEST

Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)	OK
--	----

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

Hybridní akumulátor	OK
---------------------	----

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	OK
Interní napětí	OK
Kontrola odchylek	OK
Teplota akumulátoru	OK

Bateriisolering	OK
-----------------	----

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

Komponenty chlazení hybridního systému	OK
--	----


Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladicí kapaliny	OK

Celkový stav testu	OK
--------------------	----

Zákazník potvrzuje, že obdržel, přečetl si a přijal podmínky používání záruky prodloužené péče o hybridní baterii Toyota.

Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	19/04/2023	Typ vozidla	C-HR
Ujetá vzdálenost	51880 KM	Kód servisu	KRO
VIN	NMTKZ3BX6OR318209	Čas a datum testu	19/04/2023 08:21:17 CEST

Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)	OK
--	----

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

Hybridní akumulátor	OK
---------------------	----

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	OK
Interní napětí	OK
Kontrola odchylek	OK
Teplota akumulátoru	OK

Bateriisolering	OK
-----------------	----

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

Komponenty chlazení hybridního systému	OK
--	----

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladicí kapaliny	OK

Celkový stav testu	OK
--------------------	----