



# Serviceplan


Volkswagen  
Deutschland

Serviceplan:  
Volkswagen  
Stand: 04.08.2014  
Deutsch: 11.2014  
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01  
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014



# Fahrzeuadatenträger

WVWZZZAU z FW213477	
1	5G1 88Y Golf 2,0 135 kW FTDI D6F CUNA LA9W-----
2	GTDBM QSF TW
3	
4	B0A V18 G1A H7D J2D DK7 Q4P - 1AT 1G8 2FW 1NL 5RQ 5SL TR1 0BF 3S0 3U1 QI6 I8G 8GU 8ZH 1KV 1ZB - G06 7MM 0Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 N2T 5ML 8RM 2JQ E0A 0AD 0BF 2UC 2G5 1JT L39 0YC

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 28.1.2015

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup> 30.1.15

136/26573  
Volkswagen Automobile  
Stuttgart GmbH  
Wangener Straße 66  
70188 Stuttgart

136/26573  
Volkswagen Automobile  
Stuttgart GmbH  
Wangener Straße 66  
70188 Stuttgart

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Der Volkswagen Service

## Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf Sportsvan
- Eos
- Golf Variant
- Jetta
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

## Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

### ! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

### ! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>05.11.2015</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>29671</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Thomas Fleischhauer</b>	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>hauer</b>
<b>Volkswagen Partner</b>	<b>Volkswagen Partner</b>
Frankfurter Str. 665-675	Frankfurter Str. 665-675
51145 Köln-Porz	51145 Köln-Porz
Telefon (0 22 03) 37 07-0	Telefon (0 22 03) 37 07-0
Telefax (0 22 03) 37 07-44	Telefax (0 22 03) 37 07-44
www.fleischhauer.com	www.fleischhauer.com
Stempel des Fächbetriebsmer 183 21704	Stempel des Volkswagen Partners

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	.....
am (Datum): .....	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs




**Service-Nachweis 2**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>28.11.16</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>60716</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>502240</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b> Frankfurter Str. 665-675 51145 Köln-Port Telefon (0 22 03) 37 07-3 Telefax (0 22 03) 37 07-44 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 1033 Z 1794	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b> Frankfurter Str. 665-675 51145 Köln-Port Telefon (0 22 03) 37 07-3 Telefax (0 22 03) 37 07-44 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 1033 Z 1794
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Stempel des Fachbetriebs</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): ..... <b>Kunze</b>	

930012701SB

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



**Abb. 4** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.




Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	



### Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>08.12.2017</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>86545</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>2017209299</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Wibel</b> .....
Service durchgeführt von: 	<input type="checkbox"/> .....
Stempel des Fachbetriebs: 	LongLife Mobilitätsgarantie:
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	am (Datum): .....
am (Datum): <b>12.2018</b>	oder
oder	bei (km-Stand): .....
bei (km-Stand): <b>116.545</b>	

930012701SB

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs




**Service-Nachweis 4**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseldiagnostik
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: <i>30.11.2018</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <i>145551</i>	<input type="checkbox"/> ... <i>Wasser, Wäsche</i>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> ... <i>Green vom</i>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>asw Automobile GmbH &amp; Co. KG</b> Volkswagen Partner Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 info@neckarsulm@asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45314	<b>asw Automobile GmbH &amp; Co. KG</b> Volkswagen Partner Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 info@neckarsulm@asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45314
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Inspektion</i>
oder	am (Datum): <i>19/12/19</i>
am (Datum): <i>19/12/19</i>	oder
oder	bei (km-Stand): <i>145551</i>
bei (km-Stand): <i>145551</i>	

3G0012701S8

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



**Abb. 6** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		