

# **SERVICEPLAN**



#### Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJK7NEBG0115063

CUNA

5E5695 UCT

COM

RS

PDT LF5W-8X8X LI 135WW CUNA

EOA 1D2 7UF IBE 1KT 6FF 1AT 7MM 1N7 GO7 HM4 4UP L17 BO1 3GC 4X3 J2D Q16 8GV



R 17 R 18 R 19

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung





## **G&K Zentrum Hofheim**

ŠKODA Vertragshändler Göthling & Kaufmann Automobile GmbH Niederhofheimer Str. 60. 65719 Hofheim/Taunus T +49(0)6192 80.2080APa49(0)6192 80708 99 SkodandehundishBridleriftdlerify अप्रवेजुद्धार्थ

ustand überno	ss ich das angegeb mmen habe und mi dingungen vertraut	t dessen rich	tiger Hand	
	Unterschrif	ft des Kunder	1	
Verfügt das F	ahrzeug über die Ga verläng	arantie- gerung?	Ja 🔲	Nein 🚹
Ве	grenzung der ŠKOD	A Garantieve	rlängerun	g <sup>a)</sup>
Jahre:	oder	km: _ bzw. Meilen:		



<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

### ŠKODA



Inspektion mit Ölwechsel (flexibe	Inspektion r	nit Ölwechsel	(flexibel)
-----------------------------------	--------------	---------------	------------

spektion interiore (inchiser)		
Datum	2016-10-14	
Laufleistung	30116 km	
Auftragsnummer	71545	
Durchgeführt von	Autohaus Mohme & Piepho KG	
	Kreuzbreite 3	
	31675 Bückeburg	
	Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	

bergabe-Inspektion		
Datum	2015-11-30	
Laufleistung	0 km	
Auftragsnummer	115063	
Durchgeführt von	Göthling & Kaufmann Autom.GmbH	
	Niederhofheimer Str. 60	
	65719 Hofheim am Taunus	
	Deutschland	
Autorislerter ŠKODA Service-Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	





# Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJK7NE8G0115063
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-11-30
to Market of the state of the s	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2010 10 15
Laufleistung	2018-10-15
Auftragsnummer	87401 km
Nr. der MOB 1/2.738.865	89420
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter
	•
	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	✓ Bremsflüssigkeits Service
Butchgerum (Von	Autohaus Mohme & Piepho KG
	Kreuzbreite 3
	31675 Bückeburg
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Deutschland
Mobilitätsgarantie	Ja
	Ja (bis Anzeige Service)
nspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-10-12
Laufleistung	59245 km
Auftragsnummer	80661
Mobilitätsgarantie: 1/2.247.621	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Anhängerkupplung
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Mohme & Piepho KG
	Kreuzbreite 3
	31675 Bückeburg
	Deutschland ·
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)