

Fahrzeugdatenträger

1	FAHRZG.-IDENT.-NR. VEHICLE-IDENT.-NO.	2779 28-2-5167 877 81	
	TYP / TYPE	WVWZZ3C z FE030049	
2		362 35X	
		PASSAT Lim. CLBMT	
3	MOTORKB. / GETR. KB. ENG. CODE / TRANS. CODE	103 kW M6F	
	LACKNR. / INNENAUSST. PAINT NO. / INTERIOR	CFF B LB8R-----	
4	M.-AUSST. / OPTIONS	BOA C4R GOK H4J J2D D91	
		- 1AT 1G2 2PP 5RQ 5SL TL4	
		- 350 BTC Q16 8AY 8GV	
		8RM 1ZM L02 OYD G07 7MJ	

Abb. 1 1. Motor, Getriebe, 2. Fahrzeugsymbol, Motorleistung, Getriebe; 3. Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 17. Juli 2014
Übergabeinspektion im Auftrag der Volkswagen AG / Autovermietungsgesellschaft	
durch Volkswagen AG, Halle 10, Sonderfahrzeugbau	
Postfach 2365 / Werk Emden	
26703 Emden	
Gültig für 2013/2014	
am Standort Emden	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>06.12</u> oder bei (km-Stand): <u>56885</u>	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer	○ Beule/Delle	☐ Korrosion	△ Steinschlag
-----------	---------------	-------------	---------------

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>06/17</u> oder bei (km-Stand): <u>56885</u>	<u>Stang-u. Polier.</u> am (Datum): oder bei (km-Stand): <u>6000</u>

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☐ AdBlue®	
☐ Inspektion		☐ Bremsflüssigkeit	
☐ mit Motorölwechsel		☐ Dieselmotorschneefilter	
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ Gasfilter	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☐ Karosserieprüfung		☐ Haldekupplung: Öl	
☐ Reparaturenempfehlung		☐ Luftfiltereinsatz	
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am: 12.01.17		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
bei km-Stand: 77066		☐ Zahnriemen	
Rechnungsnummer: 17920		☐ Zündkerzen	
Service durchgeführt von:		☐	
 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten	 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Fachbetriebs	
Ihr nächster Service-Termin		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		Bremsservice	
nach Service-Intervall-Anzeige		am (Datum): 07/17	
oder		oder	
am (Datum): 07/17		bei (km-Stand): 73246	
oder		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung







	
	
	

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschaltfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 29.06.17	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 63806	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 9738	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 133/24422 Automobile Körper GmbH 65282 Dorsten	 133/24422 Automobile Körper GmbH 65282 Dorsten
Stempel des Fachbetriebs	Stempel 46282 Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	Werkstoff - Luftfilter
oder	
am (Datum): 06/17	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 70.000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekkupplung: Öl
☒ Reparaturrempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 03.07.18	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 18094	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 9309	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten	 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Luftfilter, Kraftstofffilter
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 07/19
oder	oder
am (Datum): 07/19	bei (km-Stand): 18094
oder	
bei (km-Stand): 18094	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 1.7.18	km-Stand: 43346
Bemerkungen: Aktiv 2327 K2T 04	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

151.5D3.PKW.00