

N° intervento 1

Eseguito

Km

22806

Data

14-11-2019

N° ordine di lavoro

5434

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Autocenter

Via Roma 68/F

46033 Castel D'Ario (MN)

Partita IVA 01748900204

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Note

N° intervento 2

Eseguito

Km

57673

Data

3-11-2020

N° ordine di lavoro

4760

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Autocenter

Via Roma 68/F

46033 Castel D'Ario (MN)

Partita IVA 01748900204

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Note

N° intervento 3

Eseguito

Km

85823

Data

29/10/2021

N° ordine di lavoro

V1/4562

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

**Autocenter**

Via Roma 68/F

46033 Castel D'Ario (MN)

Partita IVA 01748900204

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Note

N° intervento 4

Eseguito

Km

115441

Data

2-8-2022

N° ordine di lavoro

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

**Autocenter**

Via Roma 68/F

46033 Castel D'Ario (MN)

Partita IVA 01748900204

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Note

N° intervento 5

Eseguito

Km

146888

Data

7-7-2023

N° ordine di lavoro

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

**Autocenter**

Via Roma 68/F

46033 Castel D'Ario (MN)

Partita IVA 01748900204

Distribuzione

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Note

N° intervento 6

Eseguito

Km 177173

Data 05/05/2024

N° ordine di lavoro V1/1475

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

h

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Note

N° intervento 7

Eseguito


Km 178330

Data 7.8.2024

N° ordine di lavoro -

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Štěpán Plšek

Bašného 45

623 00 Brno

IČO: 473 80 187

DIČ: CZ530405048

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

OW20 + 2 ltr
Vzduch. - 11-
kabin. - 11-
paliv.

Note

N° intervento 8

Eseguito

Km 188 352

Data 9.6.2025

N° ordine di lavoro -

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Štěpán Plšek

Bašného 45

623 00 Brno

IČO: 473 80 187

DIČ: CZ530405048


Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

OW20 + 2 ltr
kabin. - 11-
př. kotarce + dely
geometrie

Note

VOLVO

Byte
Exchange
Échange
Austausch
Cambio
Câmbio



Km/Miles

146999

Dat.

7.7.23

1977 Made in Italy