

# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ7N z GV217033	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	7N2 35Y	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	SHARAN	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	110 KW CRD6F	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	CUV	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LC9X L... L... BY	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	BOA C2L G1A H09 J4E DN4	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3S2 3U4 QI6 BAY 3GV	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	1LW 3FA 7MM	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	4UP 4X3 413 N2N 5MJ	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BRM 2JC E0A	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	1D0 ABC BIP U5A 1N3 3PD 4A3 8N3	<input type="checkbox"/>

BT-0507

**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 14/1/21596 Volkswagen Zentrum Kulmbach Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 95326 Kulmbach <i>10.10.15</i>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup> 14/1/21596 Volkswagen Zentrum Kulmbach Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 95326 Kulmbach <i>18.11.2015</i>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintrifft.

# Der Volkswagen Service

## Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- |                  |                      |                        |
|------------------|----------------------|------------------------|
| - CC             | - Golf Variant       | - Sharan               |
| - Eos            | - Jetta              | - The Beetle           |
| - Golf           | - Passat             | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat GTE         | - Tiguan               |
| - Golf GTD       | - Passat Variant     | - Touareg              |
| - Golf GTE       | - Passat Variant GTE | - Touran               |
| - Golf GTI       | - Polo               | - up!                  |
| - Golf Sportsvan | - Scirocco           |                        |

## Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

### ⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

### ⓘ HINWEIS



Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



### Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkuppelung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: 03.06.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 29244	<input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer: 45408	<input type="checkbox"/> .....
 Volkswagen Zentrum Freiburg Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG Tullastraße 82 79108 Freiburg Telefon +49 761 5104688 info@gehlert.de Betriebsnr. 13644440	LongLife Mobilitätsgarantie:  <b>136 / 44440</b> Volkswagen Zentrum Freiburg Gehlert GmbH & Co. KG Stempel des Volkswagen Partners
Sten _____ Datum _____	Unterschrift _____

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis	DSG, Pollenfilter
Nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	oder
am (Datum): 11.2018	bei (km-Stand): 6000
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>21.11.2016</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>57403</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>12709</b>	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 13514440 Volkswagen Zentrum Freiburg Geiert GmbH & Co. KG	Volkswagen Zentrum Freiburg Autohaus Geiert GmbH & Co. KG Tullastraße 82 79108 Freiburg Telefon +49 7 61 51046-187 info@geiert.de Betriebsnr. 13644440 <b>21.11.16</b> Datum Unterschrift
Stempel des Fachbetriebs: 13514440 Volkswagen Zentrum Freiburg Geiert GmbH & Co. KG	

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): <b>11.12...</b>	am (Datum): <b>11.12...</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>87403</b>	bei (km-Stand): <b>90000</b>

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag


Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

### Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.05.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88220	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 31969	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeföhrt von: Volkswagen Zentrum Freiburg Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG Tullastraße 82 79108 Freiburg Telefon +49 761 51046-0 info@gehlert.de Betriebsnr. 13644440	LongLife Mobilitätsgarantie:  136 / 44440 Volkswagen Zentrum Freiburg Gehlert GmbH & Co. KG
Stern Datum Unterschrift	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.7.2018 oder bei (km-Stand): 118200	<i>Polle. Filter, DSG</i> am (Datum): 11.7.2018 oder bei (km-Stand): 117000

3G0012701SC

### Dokumentation der Karosserieprüfung



BTI-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag


Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

**Service-Nachweis 4**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <i>11/18</i>
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseldieselstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkuppung: Öl
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>15.02.2018</i>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>119732</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>WA 6085</i>	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
<i>186 / 44440</i>	<i>136 / 44440</i>
Volkswagen Zentrum Freiburg	Volkswagen Zentrum Freiburg
Stempel des Fachbetriebs & Co. KG	Geblatt GmbH & Co. KG
79108 Freiburg	Stempel des Volkswagen-Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>376</i>
<b>oder</b>	
am (Datum): <i>11/18</i>	am (Datum): <i>11/18</i>
<b>oder</b>	<b>oder</b>
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....

3G00127015C

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



BTT-0418

**Abb. 6** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Δ Steinschlag


<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

**Service-Nachweis 5**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17/08/2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 149528	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 23519	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
	
136 / 44440 Volkswagen Zentrum Feiburg Gehleit GmbH & Co. KG 79108 Feiburg	136 / 44440 Volkswagen Zentrum Feiburg Gehleit GmbH & Co. KG 79108 Feiburg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen-Partners

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>
<b>Service-Ereignis</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 08/2015
oder
bei (km-Stand): 180000
Zusatzarbeiten
Extr. Umjanz / DSG-ÖL AV/AV
am (Datum): 11/2018
oder
bei (km-Stand): 180000

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



**Abb. 7** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.


Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		


3G00127015C

**Service-Nachweis 6**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldiesellofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <i>Tu-SG</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: <i>01.03.2019</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <i>199388</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>gull</i> .....
Rechnungsnummer: <i>2539</i>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <i>[Signature]</i>	 Longlebensdauer-Garantie: <b>22604</b> bhg Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg Stempel des Fachbetriebs 2019 Stempel des Volkswagen Partners

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Zahnriemen</i>
oder	am (Datum): <i>03.20</i>
am (Datum): <i>03.20</i>	oder
oder	bei (km-Stand): <i>2107</i>
bei (km-Stand): <i>210</i>	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



**Abb. 8** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G00127015C

### Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: <i>11.11.16</i>	km-Stand: <i>56252</i>
Bemerkungen: <i>Aktion</i> <i>24 CP - 01</i>	
 <b>136 / 44440</b> Volkswagen Gehele GmbH & Co. KG 79108 Freiburg	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC