

Údaje o vozidle / Předprodejní prohlídka

Předprodejní prohlídka a odání vozidla

Před dodáním vozidla jsme vykonali
důkladnou předprodejní prohlídku,
přičemž jsme zajistili, že Vaše vozidlo
je ve správném provozním
stavu.

Informovali jsme Vás o intervalech
pravidelných prohlídek, výměnách
motorového oleje a nezbytných
kontrolách motorového oleje a předali
 Vám seznam předprodejní
prohlídky vozidla.

Údaje o vozidle

Model

ASTRA

Identifikační číslo vozidla

WOLBEGGBXHG093666

Typ, číslo motoru

Převodovka

Barva, číselný kód

Interiér, kód

Číslo klíče

Datum prvního přihlášení

Zpracoval

Dodávající obchodní zástupce Opel

TUKAS
AUTO STAIGER

Číslo obchodního zástupce Opel

IC: 261 402 17, DIČ: CZ26140217
Tel: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Město

PRAHA

Datum

13 -02- 2017

Razítko obchodního zástupce Opel
TUKAS
AUTO STAIGER

Černokostelecká 122, Praha 10

IC: 261 402 17, DIČ: CZ26140217

Tel: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☒

Datum 4.4.2018 km 18489

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5W-30

Nemrzoucí kapalina,
chladicí kapalina

°C

Ano Ne

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ | ☒ | Baterie (rádiový dálkový ovladač) |
| ☐ | ☒ | Pylový filtr |
| ☐ | ☒ | Vzduchový filtr |
| ☐ | ☒ | Drážkovaný klínový řemen |
| ☐ | ☒ | Ozubený řemen |
| ☐ | ☒ | Palivový filtr |
| ☐ | ☒ | Olej převodovky |
| ☐ | ☒ | Brzdová kapalina |
| ☐ | ☒ | Sada na opravu pneumatik |
| ☐ | ☒ | Přední / zadní brzdové destičky |
| ☐ | ☒ | Zapalovací svíčky |
| ☐ | ☒ | Chladicí kapalina |

Autoservisní středisko, Praha 10

IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217

Tel.: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 4/2019 km 48489

(+max. 1 měsíc)

(+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☐

Datum 21.11.19 km 29 071

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina,
chladicí kapalina °C

Ano Ne

- ☐ ☐ Baterie (rádiový
dálkový ovladač)
- ☐ ☐ Pylový filtr
- ☐ ☐ Vzduchový filtr
- ☐ ☐ Drážkovaný klínový řemen
- ☐ ☐ Ozubený řemen
- ☐ ☐ Palivový filtr
- ☐ ☐ Olej převodovky
- ☒ ☒ Brzdová kapalina
- ☐ ☐ Sada na opravu pneumatik
- ☐ ☐ Přední / zadní brzdové destičky
- ☐ ☐ Zapalovací svíčky
- ☐ ☐ Chladicí kapalina

Černokostelecká 122, Praha 10

IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217

Tel.: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 21.10.20 km 59 071

(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☐

Datum 21.10.2019 km 46 498

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina,
chladicí kapalina °C

Ano Ne

- ☐ ☒ Baterie (rádiový
dálkový ovladač)
- ☐ ☒ Pylový filtr
- ☐ ☒ Vzduchový filtr
- ☐ ☒ Drážkovaný klínový řemen
- ☐ ☒ Ozubený řemen
- ☐ ☒ Palivový filtr
- ☐ ☒ Olej převodovky
- ☐ ☐ Brzdová kapalina
- ☐ ☒ Sada na opravu pneumatik
- ☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
- ☐ ☒ Zapalovací svíčky
- ☐ ☒ Chladicí kapalina

Černokostelecká 122, Praha 10

IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217

Tel.: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 10/2020 km 46 498

(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☐

Datum 11.9.2020 km 62 440

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina,
chladicí kapalina °C

Ano Ne

- ☒ ☐ Baterie (rádiový
dálkový ovladač)
- ☒ ☐ Pylový filtr
- ☒ ☐ Vzduchový filtr
- ☐ ☒ Drážkovaný klínový řemen
- ☐ ☒ Ozubený řemen
- ☐ ☒ Palivový filtr
- ☐ ☒ Olej převodovky
- ☒ ☐ Brzdová kapalina
- ☐ ☒ Sada na opravu pneumatik
- ☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
- ☒ ☐ Zapalovací svíčky
- ☐ ☒ Chladicí kapalina

Černokostelecká 122, Praha 10

IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217

Tel.: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 9/21 km 92 440

(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☐

Datum 5.8.2020 km 76 865

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5W-30

Nemrznoucí kapalina,
chladicí kapalina

°C

Ano Ne

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ☐ | ☒ | Baterie (rádiový dálkový ovladač) |
| ☒ | ☐ | Pylový filtr |
| ☒ | ☐ | Vzduchový filtr |
| ☐ | ☒ | Drážkovaný klínový řemen |
| ☐ | ☒ | Ozubený řemen |
| ☐ | ☒ | Palivový filtr |
| ☐ | ☒ | Olej převodovky |
| ☐ | ☒ | Brzdová kapalina |
| ☐ | ☒ | Sada na opravu pneumatik |
| ☒ | ☐ | Přední / <u>zadní</u> brzdové destičky |
| ☐ | ☒ | Zapalovací svíčky |
| ☐ | ☒ | Chladicí kapaliny |



Montážní a servisní práce, seřizování geometrie

AUTO ŠTANGL

Stanislav Marval

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 8/2022 (km) 765510260019

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)