


Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

☒ Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ Olieservice	☒ AdBlue®
☒ Inspectie	☒ Remvloeistof
☒ Met olie verversen	☒ Dieselfilter
☒ Met aanvullende controle	☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ LongLife motorolie gebruikt	☒ Haldex-koppeling: olie
☒ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☒ Geribde riem
☒ Controle van de koplampafstelling	☒ Luchtfilterelement
☒ Reparatieadvies	☒ Flesje met bandenafdichtmiddel
☒ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 18-07-16.	☒ Getande riem
Bij km-stand: 27600.	☒ Bougies
Rekeningnummer: 301/160 094	☒
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 07-17.	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand): 57600.	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole



Afbeelding 3 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist markeert in Afbeelding 3 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

x Kras ☐ Buil/deuk ☐ Corrosie ☐ Steenslag

Defecten geconstateerd?	Ja: ☐ Nee: ☒
Beschrijving van de defecten:	
Autolart van den Brug Heerenveen	
Volkswagen Partner Zilverweg 5	
8445 PE Heerenveen.	
T (0519) 63 30 54	
E heerenveen@vandenbrug.nl	
Deelcode 211 301	
Stempel van de specialist	

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ ☐ Olieservice	☒ ☐ AdBlue®
☒ ☐ Inspectie	☒ ☐ Remvloeistof
☒ ☐ Met olie verversen	☒ ☐ Dieselfilter
☒ ☐ Met aanvullende controle	☒ ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ ☐ LongLife motorolie gebruikt	☒ ☐ Haldex-koppeling: olie
☒ ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☒ ☐ Geribde riem
☒ ☐ Controle van de koplampafstelling	☒ ☐ Luchtfilterelement
☒ ☐ Reparatieadvies	☒ ☐ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☒ ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 6-9-2018	☒ ☐ Getande riem
Bij km-stand: 44502	☒ ☐ Bougies
Rekeningnummer: 55705	☒ ☐ Wisselvladen voor vv
Service uitgevoerd door: Century Autogroep	☐ ☐
Volkswagen Partner Börnholmstraat 29 9723 AW Groningen T (050) 853 71 00 welkom@century.nl Dealercode 211 461	LongLife mobiliteitsgarantie: Century Autogroep Volkswagen Partner Börnholmstraat 29 9723 AW Groningen T (050) 853 71 00 welkom@century.nl Stempel van de Volkswagen Partner Dealercode 211 461
Stempel van de specialist	

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ / ☐ Olieservice	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspectie	☒ / ☐ Remvloeistof
☒ / ☐ Met olie verversen	☒ / ☐ Dieselfilter
☒ / ☐ Met aanvullende controle	☒ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☒ / ☐ Haldex-koppeling: olie
☒ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☒ / ☐ Geribde riem
☒ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☒ / ☐ Luchtfilterelement
☒ / ☐ Reparatieadvies	☒ / ☐ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☒ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 26.4.2019	☒ / ☐ Getande riem
Bij km-stand: 79550	☒ / ☐ Bougies
Rekeningnummer:	☒ / ☐
Service uitgevoerd door: Century Autogroep Volkswagen Partner Bornholmstraat 2 9723 AW Groningen T (050) 853 71 00 welkom@century.nl Dealercode 211 461	LongLife mobiliteitsgarantie Century Autogroep Volkswagen Partner Bornholmstraat 2 9723 AW Groningen T (050) 853 71 00 welkom@century.nl Dealercode 211 461
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Service soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ ☐ Olieservice	☐ ☐ AdBlue®
☐ ☐ Inspectie	☐ ☐ Remvloeistof
☐ ☐ Met olie verversen	☐ ☐ Dieselfilter
☐ ☐ Met aanvullende controle	☐ ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ ☐ Haldex-koppeling: olie
☐ ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ ☐ Geribde riem
☐ ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ ☐ Luchtfilterelement
☐ ☐ Reparatieadvies	☐ ☐ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 11.3.2020	☐ ☐ Getande riem
Bij km-stand: 125401	☐ ☐ Bougies
Rekeningnummer:	☐ ☐
Service uitgevoerd door:  INPRO Čáslav, s.r.o. Čáslav CZ A0321482	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):