


Fahrzeug-Daten

Datum der Fahrzeugübernahme:

170812

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBL D75L 5C6082368 CFHC



Typbeschreibung


5L734X YETI 4X4 CR ELE

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

NMD LFR9R-1Z1Z LA 103KW CFHC

Mehr-Ausstattung

EOA 1D2 5SE 5RQ 1KS 6FF 1AT 3FU
1N3 1NL HW6 4UP 4R4 5KP 3QM 4X3
4A3 8L5 JON 7AA 8GU 9AK 8RM
7UC 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 G06 GN2
3PH 9P3 7X5 9ZT 8WD 7A0 3GA
QG1 7MG L67 7P7 FOA 2UB 3S7



autoForum
WIEGERS
Mölder Str. 378 | 33605 Bielefeld
Stempel und Unterschrift
des Verkäufers
www.wiegers.de

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä- ßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewähr- leistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 2)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge *Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Octavia Tour, Superb und Yeti* gültig.

Mit dem Stempel des verkaufenden autorisierten SKODA Händlers wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von SKODA Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion
WIEGERS

Detmolder Str. 378 | 33605 Bielefeld
(05 21) 9 22 26-0 | service-bi@wiegiers.de
Skoda-Stempel des verkaufenden autorisierten SKODA Händlers

Datum: 17.08.12

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30000
oder
Datum: 08/2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Serviceintervall-Anzeige)

Verlängerte Garantie

Gilt nur für einige Länder.

Die verlängerte Garantie bestätigt der verkaufende autorisierte SKODA Händler mit einem Stempel.

Verlängerte Garantie

Stempel des verkaufenden autorisierten SKODA Händlers

Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von

Jahre _____ oder
km _____

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Gültigkeit ab: _____

1. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen (füllt der Verkäufer aus) gehört:

HF-B 9333

Name: Thomas Brann
Straße: Hh Henschelstr
Wohnort: 32049 Wufrod
Telefon:

Der SKODA Servicepartner

Service-Meister: Hans Fein
Telefon: 0521-922628

2. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen gehört:

Name:
Straße:
Wohnort:
Telefon:

Der SKODA Servicepartner

Service-Meister:
Telefon:

Service-Nachweis

Datum: 04.06.2014 km-Stand: 30.782 ja nein

Durchgeführt wurde: Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Intervall-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Service durchgeführt:



Bettmolder Str. 378 | 33605 Bielefeld
 (05 21) 9 22 26-0 | service-bi@wiegers.de
 Skoda-Vertragshändler Hdi.-Nr. 52 187 20
2 Jahre Mobilitätsgarantie
2088543
SAU 51966301 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 60.000
 Datum: 06.2016
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

AUTOZENTRUM

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER

Schwemmer Str. 1
 32149 Haddenhausen
 Fon: 05221/929860
 Fax: 05221/9298310
 Handl.-Nr. 5394995



a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

BF gewechselt am 13.08.2015 bei 52675km

Service-Nachweis

Datum: 17.3.2016

km-Stand: 63607

ja nein

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Intervall-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsschüssigkeitwechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:



Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 23.11.17	km-Stand: 93730	ja	nein
Durchgeführt wurde:	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorölwechsel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltersatzwechsel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:



W & TH HOMBURG GmbH
Service
 32549 Bad Oeynhausen
 Frankenweg 99
 Tel. 05731/74 14 01
 Fax 05731/ 74 14 03

Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: 10000
 Datum: 23.11.17
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.