



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta



Serviceplan:
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta

Stand: 06.08.2013
Deutsch: 11.2013
Artikel-Nr.: 142.5D3.PKW.01



142503PKW01

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1 WWZZJC²EE085364
365 C^{9R}
PASSAT ALLTR. BMT
120 kW
D6A
CFG C
LK7X-----

2 BOA CDS GOR HG9 J2D DE2
- 1AT 1GO 2FG SRG 5SL TL4
- 3S1 BTC QI6 BAY BGV
9VG 1ZM L20 OYH G43 7MJ



BT1-5507

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: MotorKennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

21. DEZ. 2013
Volkswagen AG
Fahrzeugs-Vorbereitung

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

23. DEZ. 2013
Volkswagen AG
Wolfsburg
Fahrzeugs-Vorbereitung

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ⓘ HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Telleverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werteerhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstableilen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern. □

142.5D3.PKW.01



142.5D3.PKW.01

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter	
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getrieböle: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am: <i>24.03.15</i>	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
bei km-Stand: <i>19858</i>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Service durchgeführt von: Autohaus Jacobi GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Paderborner Tor 169 34414 Warburg Telefon (05641) 76060 Telefax (05641) 760699 info@autohaus-jacobi.de Stempelabdruck Fachbetrieb		
<p>LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Jacobi GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Paderborner Tor 169 34414 Warburg Telefon (05641) 76060 Telefax (05641) 760699 info@autohaus-jacobi.de Betreibernummer: 126-49581</p>		
<p>Ihr nächster Service-Termin</p> <p><input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):</p>		




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:


Beschreibung der Mängel:

142.5D3.PKW.01

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebööl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
(auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 12. 2015	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	
bei km-Stand: 49 894	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: 	
Vorholt GmbH & Co. KG VW - NF - Skoda Servicewerkstatt Star - Tankstelle Peckelsheim · Lützerstraße 31 34439 Willebadessen Tel. 0 56 44 / 3 71 · Fax 18 87 Stempel des Fachbetriebs		
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):	



Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 20.04.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 59998	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Vornhoff GmbH & Co. KG VW - NF - Skoda Servicewerkstatt Star - Tankstelle Peckelsheim • Lützerstraße 31 34439 Willebadessen Tel. 0 56 44 / 3 71 • Fax 1897	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:  126/69841 Vornhoff GmbH & Co.KG Automobile 34439 Peckelsheim
Stempel des Volkswagen Partners	
Stempel des Fachbetriebs	
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder am (Datum): oder bei (km-Stand):



Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

卷之三

Mängel festgestellt

- 1 -

Beschreibung der Mängel:

1000

卷之三

1000

卷之三

1000

卷之三

1000

卷之三

1000

卷之三

110

100

142.5D3.PKW.01

Service-Nachweis 5

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseleinspritzfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 20.11.2017	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 103640	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>

LongLife Mobilitätsgarantie:

Vornholt GmbH & Co.KG
VW - NF - Skoda Servicewerkstatt
Star - T-Kontakte
Peckelsheim • Lützerstraße 31
34439 Willebadessen
Tel. 0 56 44 / 3 71 • Fax 18 97

Stempel des Volkswagen Partners

Rechnungsnummer:


126169841
Vornholt GmbH & Co.KG
Automobile
34439 Peckelsheim

Stempel des Fachbetriebs




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer
 Beule/Delle
 Korrosion
 Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Stempel des Fachbetriebs


142-5D3.PKW.01

Service-Nachweis 6

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwecsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 0304.18	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 100521	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
 126/69841 Vorholt GmbH & Co.KG Automobile 34439 Peckelsheim Stempel des Fachbetriebs	

142.5D3.PKW.01



Service-Nachweis 7

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG® ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: ÖL	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am:	28.10.2008	
bei km-Stand:	133887	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: Vornholt GmbH & Co.KG VW - NF Skoda Servicewerkstatt Star - Tankstelle Peckelsheim • Lützerstraße 31 34439 Willibadessen Tel. 0 56 44 / 3 71 • Fax 18 97	
	Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):	




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

142.5D3.PKW.01

▼